

**АКТ № 13 от " 21 " августа 2023 г.
сезонного(весеннего/осеннего) осмотра общего
имущества МКД**

Адрес Ладыженского 28

Комиссия в составе:

Представитель управляющей организации ООО УК "Асбест"

техник Черепанова К.М.

Представитель ООО "Жильё"

Инженер Тищенко Т.В.

мастер Воробьёв К.М

проводила осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерных сетей.

1. Технические характеристики многоквартирного дома:

Год ввода дома в эксплуатацию:		1970
Срок службы здания:		61
Материал стен:		панель
Вид и тип фундамента:		ленточный, бетонный
Вид и тип кровли:		плоская, рулонная
Число этажей:		5
Количество подъездов:		8
Количество квартир:		115
Количество лифтов:		нет
Общая площадь дома:		4841,3
Наличие подвала:		есть
Наличие чердака или технического этажа:		нет
Наличие цокольного этажа:		нет
Общий износ многоквартирного дома	, %	
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества		

2. Результаты осмотра:

№ п/п	Элементы	осенний осмотр		
		Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем необходимых ремонтных работ
1	2	3	4	5
Кровля и крыша				

1	Кровельное покрытие	рулонный материал	удовлетворительно	не требуется
	Гидроизоляция парапета свесы	рулон. Материал	удовлетворительно	не требуется
	желоба	металл	удовлетворительно	не требуется
	защитное ограждение			
	стропильная система			
	мауэрлат			
	выходы на чердак	2шт	удовлетворительно	не требуется
	чердачные продухи			
	слуховые окна (кол-во)	2выхода на кровлю	удовлетворительно	не требуется

	устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков	оцинков. Сталь	удовлетворительно	не требуется
	наружный водосток			
	водоотводящие лотки и отводы от здания		удовлетворительно	не требуется
Наружные конструкции и оборудование				
2	цоколь	бетон	удовлетворительно	не требуется
	отмостка	асфальт	удовлетворительно	не требуется
	приямки			
	крыльца	бетон	удовлетворительно	не требуется
	наружные стены	панель	удовлетворительно	не требуется
	фасад	плита	удовлетворительно	не требуется
	архитектурная отделка			
	плиты балконов и лоджий	бетон	удовлетворительно	не требуется
	ограждение балконов и лоджий	металл	удовлетворительно	не требуется
	подъездные козырьки	бетон	частичное отслоение бетонного слоя 3,5.6.7п	требует ремонта
	межпанельные швы		удовлетворительно	не требуется
	пожарные лестницы			
	дверные заполнения	дерево, метал.	удовлетворительно	не требуется
	окна на лестничных площадках	дерево	удовлетворительно	не требуется
3	подвальные окна	34шт, дерево, металл	удовлетворительно	не требуется
	таблички (адресные и подъездные)		удовлетворительно	не требуется
Внутренние конструкции и оборудование				
перекрытия межэтажные	бетон	удовлетворительно	не требуется	
перекрытия подвальные	бетон	удовлетворительно		
перекрытия чердачные	бетон	удовлетворительно	не требуется	
стены в подъездах	штукатурка, окраска	удовлетворительно	не требуется	
балки перекрытий		удовлетворительно	не требуется	
лестничные ступени	бетон	удовлетворительно	не требуется	
лестничные перила	металл/дерево	удовлетворительно	не требуется	
4	тамбурные двери	дерево	удовлетворительно	не требуется
	ствол мусоропровода			
	загрузочные клапаны мусоропроводов			
	внутренний водосток			
	почтовые ящики		удовлетворительно	не требуется
	Центральное отопление			
	отопительные приборы мест общего пользования	металл	удовлетворительно	не требуется
	горизонтальные трубопроводы	металл	удовлетворительно	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл	удовлетворительно	не требуется
	задвижки	металл	удовлетворительно	не требуется
	прочая запорная арматура	металл	удовлетворительно	не требуется
	тепловые пункты			
	теплоизоляция трубопроводов	энергофлекс	удовлетворительно	не требуется

	общедомовые приборы учета		удовлетворительно	не требуется
Холодное водоснабжение				
5	горизонтальные трубопроводы	п/пропилен	удовлетворительно	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется
	задвижки	металл	удовлетворительно	не требуется
	прочая запорная арматура	металл	удовлетворительно	не требуется
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	не требуется
Система водоотведения (канализация)				
6	горизонтальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется
Электрооборудование				
7	вводнораспределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ), кол-во	2шт	удовлетворительно	требуются регламентные работы
	щит распределительный этажный, кл-во	37шт.	удовлетворительно	требуются регламентные работы
	светильники	48 шт	удовлетворительно	не требуется
	выключатели	16 шт.	удовлетворительно	не требуется
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	не требуется
Элементы благоустройства				
8	Проезжая часть дворов, проходы к подъездам (тротуары)		удовлетворительно, подходы к подъездам имеют разрушения, сколы	требуется ремонт
	Асфальт, брусчатка		удовлетворительно	не требуется
	Газоны и территории без покрытия		удовлетворительно	не требуется
	Контейнерные площадки		удовлетворительно	не требуется
	Кронирование деревьев			требуется кронирование 1.3п- 2 дерева

Выводы:

дом готов к эксплуатации в зимний период с 2023-2024г.

Члены комиссии:

Техник

Черепанов
подпись

Черепанова К.М..

должность
Инженер

Тищенко
подпись

ФИО
Тищенко Т.В.

должность
мастер
должность

Воробьёв
подпись

ФИО
Воробьёв К.М.
ФИО