

АКТ № 50 от " 8 " апреля 2022 г.
 сезонного(весеннего/осеннего) осмотра общего имущества
 МКД

Адрес ул.МИРА 9

Комиссия в составе:

Представитель управляющей организации ООО УК "Асбест"

Техник Черепанова К.М.

Представитель ООО "Жильё"

инженер ООО « Жильё» Тищенко Т.В.

мастей ООО « Жильё» Воробьёв К.М.

прозвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и выявила следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома:

Год ввода дома в эксплуатацию:		1973
Срок службы здания:		61
Материал стен:		кирпич
Вид и тип фундамента:		ленточный, каменный
Вид и тип кровли:		плоская, рулонная
Число этажей:		9
Количество подъездов:		2
Количество квартир:		107
Количество лифтов:		есть
Общая площадь дома:		4551,2
Наличие подвала:		есть
Наличие чердака или технического этажа:		есть
Наличие цокольного этажа:		
Общий износ многоквартирного дома	%	
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества		

2. Результаты осмотра:

№ п/п	Элементы	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр	
			Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем необходимых ремонтных работ
1	2	3	4	5

Кровля и крыша

1	Кровельное покрытие	рулон. мат	удовлетворительно	не требуется
	Гидроизоляция парапета	рулон. Материал	удовлетворительно	не требуется
	защитное ограждение	кирпич	удовлетворительно	не требуется
	выходы на кровлю	2шт.	удовлетворительно	не требуется
	чердачные продухи		удовлетворительно	не требуется
	устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков	оцинков. Сталь	удовлетворительно	не требуется

водоотводящие лотки и отводы от здания		локальные выщербины	требуется частичный ремонт
Наружные конструкции и оборудование			
2	цоколь	бетон	удовлетворительно
	отмостка	асфальт	удовлетворительно
	приямки	кирпич	частичное разрушение кладки
	крыльца	бетон	удовлетворительно
	наружные стены	кирпич	удовлетворительно
	фасад	кирпич	удовлетворительно
	архитектурная отделка	кирпич	удовлетворительно
	плиты балконов и лоджий	бетон	удовлетворительно
	ограждение балконов и лоджий	кирпич	удовлетворительно
	подъездные козырьки	бетон	удовлетворительно
	пожарные лестницы		удовлетворительно
	дверные заполнения	металл.	удовлетворительно
	окна на лестничных площадках	дерево	удовлетворительно
	подвальные окна	металл.	удовлетворительно
	таблички (адресные и подъездные)		удовлетворительно
Внутренние конструкции и оборудование			
3	перекрытия межэтажные	бетон	удовлетворительно
	перекрытия подвальные	бетон	удовлетворительно
	перекрытия чердачные	бетон	удовлетворительно
	стены в подъездах	штукатурка, окраска	удовлетворительно
	балки перекрытий	бетон	удовлетворительно
	лестничные ступени	бетон	удовлетворительно
	лестничные перила	металл/дерево	удовлетворительно
	тамбурные двери	дерево	удовлетворительно
	ствол мусоропровода		удовлетворительно
	загрузочные клапаны мусоропроводов		удовлетворительно
	внутренний водосток		удовлетворительно
	почтовые ящики		удовлетворительно
Центральное отопление			
4	отопительные приборы мест общего пользования	металл	удовлетворительно
	горизонтальные трубопроводы	металл	удовлетворительно
	вертикальные трубопроводы	металл	удовлетворительно, частичная замена
	задвижки	металл	удовлетворительно. частичная замена
	прочая запорная арматура	металл	удовлетворительно, частичная замена
	система отопления		удовлетворительно
	теплоизоляция трубопроводов	энергофлекс	удовлетворительно, имеются повреждения
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно
			не требуется
Холодное водоснабжение			
	горизонтальные трубопроводы	п/пропилен	удовлетворительно
			не требуется

5	вертикальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется
	задвижки	металл	удовлетворительно	не требуется
	прочая запорная арматура	металл	удовлетворительно	не требуется
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	не требуется
	Система водоотведения (канализация)			
6	горизонтальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется
Электрооборудование				
7	вводнораспределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ), кол-во	2 шт.	требуются регламентные работы	2шт.
	щит распределительный этажный, кл-во	36 шт.	требуются регламентные работы	36 шт.
	светильники	56 шт	удовлетворительно	не требуется
	выключатели	40 шт.	удовлетворительно	не требуется
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	не требуется
Элементы благоустройства				
8	Проезжая часть дворов, подходы к подъездам (тротуары)		удовлетворительно	не требуется
	Асфальт, брусчатка		удовлетворительно	не требуется
	Газоны и территории без покрытия		удовлетворительно	не требуется
	Контейнерные площадки		удовлетворительно	не требуется
	нарушено покрытие детской площадки	раскопками		требуется ремонт

Члены комиссии:

Техник	<i>Черепанова К.М.</i>
должность	ФИО
Инженер	<i>Тищенко Т.В.</i>
должность	ФИО
мастер	<i>Воробьёв К.М.</i>
должность	ФИО

Акт на 3-х листах