

**СЕЗОННОГО ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД
(ОСЕННЕГО ОСМОТРА)**

12 сентября 2022 г.

Адрес: Свердловская обл, г. Абзес, ул. Чапаева, 22
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:
представителей управляющей организации ООО УК «Абзес»
Техник

представителей обслуживающей организации ООО «Орбита-2004»:
Инженер Медведев В.А.
Мастер Зенкова И.А.
Электромонтер Ковтун В.В.
Слесарь-сантехник Казаков А.В.
представителей собственников дома:
Собственник квартиры №
Собственник квартиры №

произведена осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию – 1960

Срок службы здания

Материал стен – Шлакоблокочный, општукатуренный и окрашенный

Виды тип фундамента – Ленточный, бутовый камень

Виды тип кровли – Скатная, шиферная, вентилируемая

Число этажей – 3

Количество подъездов – 2

Количество квартир – 28

Количество лифтов – нет

Общая площадь дома – 1014,70 кв.м

Наличие подвалов – 913,30 кв.м

Наличие мансарды – нет

Наличие чердака (технического чердака) – нет

2. Результаты осмотра

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Мероприятия (вид ремонта)
Кровля				
кровельное покрытие	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
свесы	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
желоба	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
запирные ограждения	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
Крыша				
стрипильная система	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
майдран	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
выходы на чердак	шт.		удовлетворительное	Не требуется
чердачные проходы	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
слуховые окна	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
устройства защиты				Не требуется
вентиляционных каналов	шт.		удовлетворительное	Не требуется
и дымоходов от осадков				
наружный водосток	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
водосточное покрытие	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
отводы от крыши				

шокол	КВ.М.		Фундаменты	
отмостка	КВ.М.		удовлетворительное	Не требуется
приямки	ШИ.		удовлетворительное	Не требуется
крыльца	ШИ.		удовлетворительное	Не требуется
Наружные	КВ.М.		Стены	
Внутренние	КВ.М.		удовлетворительное	Не требуется
архитектурная отделка	КВ.М.		Фасад	
фасада			удовлетворительное	Не требуется
плиты балконов и				
лоджий	ШИ.		удовлетворительное	Не требуется
ограждение балконов и				
лоджий	НОГ.М.		удовлетворительное	Не требуется
подъездные козырьки	ШИ.		удовлетворительное	Не требуется
пожарные лестницы	НОГ.М.		удовлетворительное	Не требуется
шерниевые заполнения	ШИ.		Приемы	
оконные заполнения	ШИ.		удовлетворительное	Не требуется
таблички (адресные,			удовлетворительное	Не требуется
подъездные, классы	ШИ.			
энергоэффективности)			удовлетворительное	Не требуется
Внутренние конструкции и оборудование				
Перекрытия				
междуэтажные	КВ.М.		удовлетворительное	Не требуется
чердачные	КВ.М.		удовлетворительное	Не требуется
Лестничные ступени,	КВ.М.		удовлетворительное	Не требуется
площадки				
Лестничные перила	НОГ.М.		удовлетворительное	Не требуется
Тамбурные двери	ШИ.		удовлетворительное	Не требуется
Остекление в местах				
общего пользования	КВ.М.		удовлетворительное	Не требуется
Почтовые ящики	ШИ.			
Мусоропроводы	ШИ.		удовлетворительное	Не требуется
запорочные клапаны	ШИ.		заверенные	Не требуется
мусоропроводов	ШИ.		удовлетворительное	Не требуется
Информационные доски	ШИ.		удовлетворительное	Не требуется
отопительные	ШИ.		Центральное отопление	
приборы мест общего			удовлетворительное	Не требуется
использования				
горизонтальные	НОГ.М.		удовлетворительное	Не требуется
трубопроводы				
вертикальные	НОГ.М.		удовлетворительное	Не требуется
трубопроводы				
запилки	ШИ.		удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная	ШИ.		удовлетворительное	Не требуется
арматура	ШИ.		удовлетворительное	Не требуется
тепловые пункты	ШИ.		удовлетворительное	Не требуется
теплоизоляция	НОГ.М.		удовлетворительное	Не требуется
трубопроводов				
общеломоные приборы	ШИ.		удовлетворительное	Не требуется
учета				
горизонтальные	НОГ.М.		Горячее водоснабжение	
трубопроводы			удовлетворительное	Не требуется
вертикальные	НОГ.М.		удовлетворительное	Не требуется
трубопроводы				
запилки	ШИ.		удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная	ШИ.		удовлетворительное	Не требуется

арматура обще помовые приборы учет	шт.		удовлетворительное	Не требуется
горизонтальные трубопроводы	пог. м		Холодное водоснабжение	
вертикальные трубопроводы	пог. м		удовлетворительное	Не требуется
из винкки	шт.		удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	шт.		удовлетворительное	Не требуется
общепомовые приборы учета	шт.		удовлетворительное	Не требуется
горизонтальные трубопроводы	пог. м		Канализация (водоотведение)	
вертикальные трубопроводы	пог. м		удовлетворительное	Не требуется
ливневая канализация	пог. м.		удовлетворительное	Не требуется
вводное распределительное устройство (ГРЦ ГЦВУ)	шт.		Электрооборудование	
штук распределительный стакан	шт.		удовлетворительное	Не требуется
светильники	шт.		удовлетворительное	Не требуется
выключатели	шт.		удовлетворительное	Не требуется
розетки	шт.		удовлетворительное	Не требуется
общепомовые приборы учета	шт.		удовлетворительное	Не требуется
Проезжая часть дворов Асфальт, брустватка	кв.м		Элементы благоустройства	
Газоны и территории без покрытия	кв.м		удовлетворительное	Не требуется
Контейнерные площадки	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется

Выводы:

Дом готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 г.

Члены комиссии:

Техник

Инженер



Медведев В.А.

Мастер



Зенкова И.А.

Электромонтер



Ковтун В.В.

Слесарь-сантехник

Казаков А.В.

Собственник квартиры №

Собственник квартиры №

Акт составлен на трех листах