

**СЕЗОННОГО ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД
(ОСЕННЕГО ОСМОТРА)**

12 сентября 2022 г.

Адрес: Свердловская обл., г. Абзес, ул. Чапаева, 26
(пошт. адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:
представителей управляющей организации ООО УК «Абзес»
Техник

представителей обслуживающей организации ООО «Орбита-2004»:
Инженер Медведев В.А.
Мастер Зенкова И.А.
Электромонтер Ковтун В.В.
Слесарь-сантехник Власов А.В.
представителей собственников дома:
Собственик квартиры №
Собственик квартиры №

произведена осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установлено следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию – 1970

Срок службы здания

Материал стен – Кирпичный, оштукатуренный

Вид и тип фундамента – Ленточный, бетонные блоки

Вид и тип кровли – Скатная, шиферная, вентилируемая

Число этажей – 5

Количество подъездов – 6

Количество квартир – 100

Количество лифтов – нет

Общая площадь дома – 1518,10 кв.м

Наличие подвала – 976,10 кв.м

Наличие мансарды – нет

Наличие чердача (технического чердака) – 1126,90 кв.м

2. Результаты осмотра

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Мероприятия (вид ремонта)
Кровля				
кровельное покрытие	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
свесы	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
желоба	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
занитные ограждения	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
Крыша				
строительная система	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
мауэрлат	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
выходы на чердак	шт.		удовлетворительное	Не требуется
чердачные проходы	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
ступеневые окна	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
устройства дачи			удовлетворительное	Не требуется
вентиляционных каналов и трубоходов от осадков	шт.		удовлетворительное	Не требуется
наружный водосток	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
водоотводящие лотки и отводы от крыши	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется

шокол	КВ.М.	Фундаменты	
отмостка	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
приямки	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
крыльца	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
Наружные	КВ.М.	Стены	
Внутренние	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
архитектурная отделка	КВ.М.	Фасад	
фасада		удовлетворительное	Не требуется
плиты балконов и	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
лоджий			
ограждение балконов и	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
лоджий			
подъездные козырьки	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
пожарные лестницы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Поверхности заполнения	ШТ.	Приемы	
оконные заполнения	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
таблички (адресные,	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
подъездные, классы			
эффективности)		удовлетворительное	Не требуется
Внутренние конструкции и оборудование			
Перекрытия			
междуэтажные	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
чердачные	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Лестничные ступени,	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
площадки			
Лестничные перила	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Гамбургские двери	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
Остекление в местах	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
общего пользования			
Почтовые ящики	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
Информационные таблички	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
отопительные	ШТ.	Центральное отопление	
приборы мест общего		удовлетворительное	Не требуется
использования			
горизонтальные	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
трубопроводы			
вертикальные	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
трубопроводы			
затяжки	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
арматура			
тепловые пункты	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
теплоизоляция	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
трубопроводов			
общетомовые приборы	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
учета			
горизонтальные	НОГ.М.	Горячее водоснабжение	
трубопроводы		удовлетворительное	Не требуется
вертикальные	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
трубопроводы			
затяжки	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
арматура			
общетомовые приборы	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется

учета			
горизонтальные трубопроводы	ПОГ. М	Холодное водоснабжение	
вертикальные трубопроводы	ПОГ. М	Удовлетворительное	Не требуется
заливки	шт.	Удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	шт.	Удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	шт.	Удовлетворительное	Не требуется
горизонтальные трубопроводы	ПОГ. М	Канализация (водоотведение)	
вертикальные трубопроводы	ПОГ. М	Удовлетворительное	Не требуется
ливневая канализация	ПОГ. М.	Удовлетворительное	Не требуется
вводное распределительное устройство (ПРИЦПВУ)	шт.	Удовлетворительное	Не требуется
штук распределительный этажный	шт.	Удовлетворительное	Не требуется
светильники	шт.	Удовлетворительное	Не требуется
выключатели	шт.	Удовлетворительное	Не требуется
розетки	шт.	Удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	шт.	Удовлетворительное	Не требуется
Проезжая часть дворов Асфальт, брусчатка	КВ.М	Элементы благоустройства	
	КВ.М	Удовлетворительное	Не требуется
Газоны и территории без покрытия	КВ.М	Удовлетворительное	Не требуется
Контейнерные площадки	ПОГ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
		Удовлетворительное	Не требуется

Выводы:

Дом готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 г.

Члены комиссии:

Техник

Инженер

Медведев В.А.

Мастер

Зайкова И.А.

Электромонтер

Ковтун Б.Б.

Слесарь-сантехник

Власов А.В.

Собственик квартиры №

Собственик квартиры №

Акт составлен на трех листах