

**СЕЗОННОГО ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД
(ОСЕННЕГО ОСМОТРА)**

12 сентября 2022 г.

Адрес: Свердловская обл. г. Абест, ул. Чапаева, 33
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:
представителей управляющей организации ООО УК «Абест»
Генерик
представителей обслуживающей организации ООО «Орбита-2004»:
Инженер Медведев В.А.
Мастер Зенкова И.А.
Электромонтер Ковтун В.В.
Слесарь-сантехник Исаренко Д.
представителей собственников дома:
Собственник квартиры №
Собственник квартиры №

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию 1990

Срок службы здания

Материал стен Кирпичный

Вид и тип фундамента Ленточный, бутовый камень

Вид и тип кровли Плоская, мягкая, рулонная, невентилируемая

Число этажей 5

Количество подъездов 2

Количество квартир 30

Количество лифтов нет

Общая площадь дома 2950,30 кв.м

Наличие подвала 614,10 кв.м

Наличие мансарды нет

Наличие чердака (технического чердака) нет

2. Результаты осмотра

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)		Мероприятия (вид ремонта)
			1	2	
Кровля					
кровельное покрытие	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
занитные ограждения	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется
Крыши					
выходы на кровлю	шт.		удовлетворительное		Не требуется
проруби	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
устройства линий					
вентиляционных каналов	шт.		удовлетворительное		Не требуется
и вымоходов от осадков					
внутренний водосток	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется
водоотводящие лотки и					
отводы от здания	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется
Фундаменты					
поколь	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
отмостка	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
приямки	шт.		удовлетворительное		Не требуется
крыльца	шт.		удовлетворительное		Не требуется

Наружные Внутренние	КВ.М КВ.М	Стены удовлетворительное удовлетворительное Фасад	Не требуется Не требуется
архитектурная отделка фасада	КВ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
штиты балконов и лоджий	ШТ.	Удовлетворительное	Не требуется
ограждение балконов и лоджий	НОГ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
подъездные козырьки	ШТ.	Удовлетворительное	Не требуется
пожарные лестницы	НОГ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
шернировые заполнения	ШТ.	Проемы Удовлетворительное	Не требуется
оконные заполнения	ШТ.	Удовлетворительное	Не требуется
таблички (адресные, популярные, классы энергоэффективности)	ШТ.	Удовлетворительное	Не требуется
Внутренние конструкции и оборудование			
Перекрытия			
междуэтажные	КВ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
чердачные	КВ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
Лестничные ступени, площадки	КВ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
Лестничные перила	НОГ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
Тамбурные двери	ШТ.	Удовлетворительное	Не требуется
Остекление в местах общего пользования	КВ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
Почтовые ящики	ШТ.	Удовлетворительное	Не требуется
Мусоропроводы	ШТ.	Заверенные	Не требуется
затяжки вентиляции мусоропроводов	ШТ.	Удовлетворительное	Не требуется
Информационные доски	ШТ.	Удовлетворительное	Не требуется
отопительные приборы мест общего использования	ШТ.	Центральное отопление Удовлетворительное	Не требуется
горизонтальные трубопроводы	НОГ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОГ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
затяжки	ШТ., ШТ.	Удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	ШТ., ШТ.	Удовлетворительное	Не требуется
тепловые пункты	ШТ.	Удовлетворительное	Не требуется
теплоизоляция	НОГ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
трубопроводов		Удовлетворительное	Не требуется
общесломовые приборы учета	ШТ.	Отсутствует	
Горячее водоснабжение			
горизонтальные трубопроводы	НОГ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОГ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
затяжки	ШТ., ШТ.	Удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	ШТ., ШТ.	Удовлетворительное	Не требуется
общесломовые приборы учета	ШТ.	Удовлетворительное	Не требуется
Холодное водоснабжение			
горизонтальные	НОГ.М.	Удовлетворительное	Не требуется

трубопроводы вертикальные трубопроводы клапаны прочая инженерная аппаратура общестомовые приборы учета	ПОГ. М. шт. шт. шт.	удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное	Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется
Канализация (водоотведение)			
горизонтальные трубопроводы вертикальные трубопроводы ливневая канализация	ПОГ. М. шт. шт.	удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное	Не требуется Не требуется Не требуется
вводное распределительное устройство (ГРЦ ГЦВУ) штук распределительный стакан	шт.	удовлетворительное	Не требуется
светильники выключатели розетки общестомовые приборы учета	шт. шт. шт. шт.	удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное	Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется
Электрооборудование			
Проезжая часть дворов Асфальт, брускатка	КВ.М КВ.М	удовлетворительное удовлетворительное	Не требуется Не требуется
Газоны и территории без покрытия Контейнерные площадки	КВ.М ПОГ. М.	удовлетворительное удовлетворительное	Не требуется Не требуется

Вы воды:

Дом готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 г.

Члены комиссии:

Техник

Инженер

 Медведев В.А.

Мастер

 Зайкова И.А.

Электромонтер

 Ковтун В.В.

Слесарь-сантехник

 Исаренко Д.

Собственик квартиры №

Собственик квартиры №

Акт составлен на трех листах