

**СЕЗОННОГО ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД  
(ОСЕННЕГО ОСМОТРА)**

12 сентября 2022 г.

Адрес: Свердловская обл, г. Абест, ул. Челюскинцев, 11  
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:  
представителей управляющей организации ООО УК «Абест»  
Генерик

представителей обслуживающей организации ООО «Орбита-2004»:  
Инженер Медведев В.А.

Мастер Зенкова И.А.

Электромонтер Ковтун В.В.

Слесарь-сантехник Исаренко Д.И.

представителей собственников дома:

Собственник квартиры №

Собственник квартиры №

произведена осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

#### **1. Технические характеристики многоквартирного дома**

Год ввода дома в эксплуатацию – 1967

Срок службы здания

Материал стен – Кирпичный, оштукатуренный

Вид и тип фундамента – Ленточный, бетонные блоки

Вид и тип кровли – Скатная, шиферная, вентилируемая

Число этажей – 5

Количество подъездов – 3

Количество квартир – 165

Количество лифтов – нет

Общая площадь дома – 3432,90 кв.м

Наличие подвала – 517,10 кв.м

Наличие мансарды – нет

Наличие чердака (технического чердака) – нет

#### **2. Результаты осмотра**

Элементы 1	Ед. изм. 2	Кол-во 3	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) 4	Мероприятия (вид ремонта) 5
			Кровля	
кровельное покрытие	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
свесы	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
желоба	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
защитные ограждения	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
<b>Крыша</b>				
строительная система	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
мауэрлат	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
выходы на чердак	шт.		удовлетворительное	Не требуется
чердачные проходы	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
слуховые окна	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
устройства защиты				
вентиляционных каналов	шт.		удовлетворительное	Не требуется
и дымоходов от осадков				
наружный водосток	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
водоотводящие лотки и				
отводы от здания	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется

<b>Фундаменты</b>			
ПОКОЛБ	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
ОГМОСТКА	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
ПРИЯМКИ	НП.	удовлетворительное	Не требуется
крыльца	НП.	удовлетворительное	Не требуется
<b>Стены</b>			
Наружные	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Внутренние	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
<b>Фасад</b>			
архитектурная отделка фасада	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
плиты балконов и лоджий	НП.	удовлетворительное	Не требуется
ограждение балконов и лоджий	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
подъездные козырьки	НП.	удовлетворительное	Не требуется
пожарные лестницы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
<b>Преемы</b>			
дверные заполнения	НП.	удовлетворительное	Не требуется
оконные заполнения	НП.	удовлетворительное	Не требуется
таблички (адресные, почтовые, классы энергоэффективности)	НП.	удовлетворительное	Не требуется
<b>Внутренние конструкции и оборудование</b>			
Перекрытия			
между этажами	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
чердачные	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Лестничные ступени, площадки	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Лестничные перила	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Гамбургские двери	НП.	удовлетворительное	Не требуется
Остекление в местах общего пользования	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Почтовые ящики	НП.	удовлетворительное	Не требуется
Информационные доски	НП.	удовлетворительное	Не требуется
<b>Центральное отопление</b>			
отопительные приборы мест общего пользования	НП.	удовлетворительное	Не требуется
горизонтальные трубопроводы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
запорки	НП., НП.	удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	НП.	удовлетворительное	Не требуется
тепловые пункты	НП.	удовлетворительное	Не требуется
теплоизоляция трубопроводов	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	НП.	отсутствует	
<b>Горячее водоснабжение не предусмотрено проектом</b>			
<b>Холодное водоснабжение</b>			
горизонтальные трубопроводы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
запорки	НП.	удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	НП.	удовлетворительное	Не требуется

общедомовые приборы учета	шт.	удовлетворительное	Не требуется
горизонтальные трубопроводы	ПОГ. М	Канализация (водоотведение)	
вертикальные трубопроводы	ПОГ. М	удовлетворительное	Не требуется
ливневая канализация	ПОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
выводное распределительное устройство (ГРЦ ГП[ВУ])	шт.	удовлетворительное	Не требуется
шт. распределительный этажный	шт.	удовлетворительное	Не требуется
светильники	шт.	удовлетворительное	Не требуется
выключатели	шт.	удовлетворительное	Не требуется
розетки	шт.	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	шт.	удовлетворительное	Не требуется
Проезжая часть дворов Асфальт, брусчатка	КВ. М	Элементы благоустройства	Не требуется
Газоны и территории без покрытия	КВ. М	удовлетворительное	Не требуется
Контейнерные площадки	ПОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется

## Выводы:

Дом готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 г.

## Члены комиссии:

Техник

Инженер

 Медведев В.А./

Мастер

 Земкова И.А./

Электромонтер

 Kovtun V.V./

Слесарь-сантехник

 Незаренко Д.Н./

Собственик квартиры

Собственик квартиры №

Акт составлен на трех листах