

**СЕЗОННОГО ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД
(ОСЕННЕГО ОСМОТРА)**

12 сентября 2022 г.

Адрес: Свердловская обл. г. Абест, ул. Челюскинцев, 28
(по плану адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:
представителей управляющей организации ООО УК «Абест»

Техник
представителей обслуживающей организации ООО «Орбита-2004»:
Инженер Медведев В.А.
Мастер Зенкова И.А.
Электромонтер Ковтун В.В.
Слесарь-сантехник Казаков А.
представителей собственников дома:
Собственник квартиры №
Собственник квартиры №

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию – 1988

Срок службы здания

Материал стен – Стеновые панели

Вид и тип фундамента – Ленточный, бетонные блоки

Вид и тип кровли – Плоская, мягкая, рулонная, невентилируемая

Число этажей – 9

Количество подъездов – 6

Количество квартир – 271

Количество лифтов – 6

Общая площадь дома – 11711,90 кв.м

Наличие подвалов – 1386,80 кв.м

Наличие мансарды – нет

Наличие чердака (технического чердака) – 812,0 кв.м

2. Результаты осмотра

Элементы 1	Ед. изм. 2	Кол-во 3	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) 4	Мероприятия (вид ремонта) 5
			Кровля	
кровельное покрытие	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
защитные ограждения	шт.м.		удовлетворительное	Не требуется
выходы на кровлю	шт.		удовлетворительное	Не требуется
проруби	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков	шт.		удовлетворительное	Не требуется
внутренний водосток	шт.м.		удовлетворительное	Не требуется
водоотводящие лотки и отводы от здания	шт.м.		удовлетворительное	Не требуется
Фундаменты				
поколь	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
отмостка	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
приямки	шт.		удовлетворительное	Не требуется
крыльца	шт.		удовлетворительное	Не требуется

		Стены			
		удовлетворительное удовлетворительное Фасад			
Наружные	КВ, М			Не требуется	
Внутренние	КВ, М			Не требуется	
архитектурная отделка фасада	КВ, М.	удовлетворительное		Не требуется	
плиты балконов и подоконников	III.	удовлетворительное		Не требуется	
отражение балконов и лоджий	НОГ, М.	удовлетворительное		Не требуется	
подъездные козырьки	III.	удовлетворительное		Не требуется	
пожарные лестницы	НОГ, М.	удовлетворительное		Не требуется	
		Приемы			
твердые заполнения оконные заполнения таблички (адресные, подъездные, классы анероэффективности)	III.	удовлетворительное		Не требуется	
	III.	удовлетворительное		Не требуется	
	III.	удовлетворительное		Не требуется	
Внутренние конструкции и оборудование					
Перекрытия					
междуэтажные	КВ, М.	удовлетворительное		Не требуется	
чердачные	КВ, М.	удовлетворительное		Не требуется	
Лестничные ступени, площадки	КВ, М.	удовлетворительное		Не требуется	
Лестничные перила	НОГ, М.	удовлетворительное		Не требуется	
Тамбурные двери	III.	удовлетворительное		Не требуется	
Остекление в местах общего пользования	КВ, М.	удовлетворительное		Не требуется	
Почтовые ящики	III.	удовлетворительное		Не требуется	
Информационные доски	III.	удовлетворительное		Не требуется	
Центральное отопление					
отопительные приборы мест общего использования	III.	удовлетворительное		Не требуется	
горизонтальные трубопроводы	НОГ, М.	удовлетворительное		Не требуется	
вертикальные трубопроводы	НОГ, М.	удовлетворительное		Не требуется	
запорные прочая запорная арматура	III.	удовлетворительное		Не требуется	
термометры теплонизоляция	III.	удовлетворительное		Не требуется	
трубопроводов	НОГ, М.	удовлетворительное		Не требуется	
общесистемовые приборы учета	III.	отсутствует			
Горячее водоснабжение					
горизонтальные трубопроводы	НОГ, М.	удовлетворительное		Не требуется	
вертикальные трубопроводы	НОГ, М.	удовлетворительное		Не требуется	
запорные прочая запорная арматура	III.	удовлетворительное		Не требуется	
общесистемовые приборы учета	III.	удовлетворительное		Не требуется	
Холодное водоснабжение					
горизонтальные трубопроводы	НОГ, М.	удовлетворительное		Не требуется	
вертикальные трубопроводы	НОГ, М.	удовлетворительное		Не требуется	

заивки прочая запорная арматура общедомовые приборы учета	шт., шт., шт.	удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное	Не требуется Не требуется Не требуется
Канализация (водоотведение)			
горизонтальные трубопроводы	НОГ, м	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОГ, м	удовлетворительное	Не требуется
ливневая канализация	НОГ, м.	удовлетворительное	Не требуется
Электрооборудование			
вводное распределительное устройство (ГРНЦ ГПЦВУ)	шт.	удовлетворительное	Не требуется
шт. распределительный такий	шт.	удовлетворительное	Не требуется
светильники	шт.	удовлетворительное	Не требуется
выключатели	шт.	удовлетворительное	Не требуется
розетки	шт.	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	шт.	удовлетворительное	Не требуется
Элементы благоустройства			
Проезжая часть дворов Асфальт, брускатка	КВ, м	удовлетворительное	Не требуется
Газоны и территории без покрытия	КВ, м	удовлетворительное	Не требуется
Контейнерные площадки	НОГ, м.	удовлетворительное	Не требуется

Выводы:

Дом готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 г.

Члены комиссии:

Техник

Медведев В.А./

Инженер

Зайкова И.А./

Мастер

Ковтун В.В./

Электромонтер

Казаков А.В./

Стесарь-сантехник

Собственик квартиры №

Собственик квартиры №

Акт составлен на трех листах