

**СЕЗОННОГО ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД  
(ОСЕННЕГО ОСМОТРА)**

12 сентября 2022 г.

Адрес: Свердловская обл, г. Абзес, ул. Лесная, 54  
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:  
представителей управляющей организации ООО УК «Абзес»

Техник  
представителей обслуживающей организации ООО «Орбита-2004»  
Инженер Мешевец В.А.  
Мастер Зенкова Н.А.  
Электромонтер Вахтов А.В.  
Слесарь-сантехник Сергеев Р.В.  
представители собственников дома:  
Собственник квартиры №  
Собственник квартиры №

произведена осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установлено следующее:

#### 1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию – 1955

Срок службы здания

Материал стены – Шлакоблокочный, оштукатуренный

Высота фундамента – Ленточный, бутовый камень

Высота кровли – Скальная, лифтерная, вентилируемая

Число этажей – 2

Количество подъездов – 2

Количество квартир – 8

Количество лифтов – нет

Общая площадь дома – 401,40 кв.м

Наличие подвалов – нет

Наличие мансарда – нет

Наличие чердака (технического перекрытия) – 39,0 кв.м

#### 2. Результаты осмотра

Элементы	Гл. назм.	Кол. во	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)		Мероприятия (вид ремонта)
			1	2	
Кровля					
кровельное покрытие	КВ.М.		удовлетворительное		Не требуется
скосы	НОР.М.		удовлетворительное		Не требуется
насадки	НОР.М.		удовлетворительное		Не требуется
минимальные отрывы	НОР.М.		удовлетворительное		Не требуется
Крыши					
сторожевая система	НОР.М.		удовлетворительное		Не требуется
мауэрлат	НОР.М.		удовлетворительное		Не требуется
швейные пистолеты	НД		удовлетворительное		Не требуется
перегородки проходные	КВ.М.		удовлетворительное		Не требуется
ступенчатые окна	КВ.М.		удовлетворительное		Не требуется
устройства линий					
внутренней канализации	НД		удовлетворительное		Не требуется
и вымощение от садовых					
наружный водосток	НОР.М.		удовлетворительное		Не требуется
последующие водостоки и	НОР.М.		удовлетворительное		Не требуется
отводы от крыши					

<b>Фундаменты</b>			
ПОКОНБ	КВ М	удовлетворительное	Не требуется
ОДНОСЛОЙНАЯ	КВ М	удовлетворительное	Не требуется
ПРИМЫКИ	НП	удовлетворительное	Не требуется
КРЫШАЩАЯ	НП	удовлетворительное	Не требуется
<b>Стены</b>			
Наружные	КВ М	удовлетворительное	Не требуется
Внутренние	КВ М	удовлетворительное	Не требуется
архитектурная отделка фасада	КВ М	удовлетворительное	Не требуется
рамки оконов и дверей	НП	удовлетворительное	Не требуется
Оформление оконов и дверей	НОГ М	удовлетворительное	Не требуется
подкладочные козырьки под крышу (технические, не погодные, классы мероприятности)	НП, НОГ М	удовлетворительное удовлетворительное	Не требуется Не требуется
Первые заполнения оконные заполнения (погодные (адресные, не погодные, классы мероприятности))	НП,	удовлетворительное	Не требуется
	НП,	удовлетворительное	Не требуется
	НП,	удовлетворительное	Не требуется
<b>Внутренние конструкции и оборудование</b>			
Перекрытия	КВ М	удовлетворительное	Не требуется
межэтажные	КВ М	удовлетворительное	Не требуется
перегородки	КВ М	удовлетворительное	Не требуется
Лестничные ступени, ограждения	КВ М	удовлетворительное	Не требуется
Лестничные перила	НОГ М	удовлетворительное	Не требуется
Гамбургские двери	НП	удовлетворительное	Не требуется
Остекление в местах общего пользования	КВ М	удовлетворительное	Не требуется
Потолочные линии	НП	удовлетворительное	Не требуется
Информационные щиты	НП	удовлетворительное	Не требуется
отопительные приборы мест общего пользования	НП	удовлетворительное	Не требуется
горизонтальные трубопроводы	НОГ М	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОГ М	удовлетворительное	Не требуется
запорные	НП	удовлетворительное	Не требуется
прочие запорная арматура	НП	удовлетворительное	Не требуется
тепловые пункты	НП	удовлетворительное	Не требуется
теплоизоляция	НОГ М	удовлетворительное	Не требуется
трубопроводы	НП	удовлетворительное	Не требуется
определяющие приборы учета	НП	отсутствует	
<b>Горячее водоснабжение не предусмотрено проектом</b>			
<b>Холодное водоснабжение</b>			
горизонтальные трубопроводы	НОГ М	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные	НОГ М	удовлетворительное	Не требуется
трубопроводы	НП	удовлетворительное	Не требуется
запорные	НП	удовлетворительное	Не требуется
прочие запорная арматура	НП	удовлетворительное	Не требуется
определяющие приборы	НП	отсутствует	

		Канализация (водоотведение)	
горизонтальные трубопроводы	НОГ. М	Удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОГ. М	Удовлетворительное	Не требуется
канализационная система	НОГ. М	Удовлетворительное	Не требуется
трубы	III.	Электрооборудование	
распределительное устройство (РНЦ НЦВУ)		Удовлетворительное	Не требуется
шнур распределительный тактиль	III.	Удовлетворительное	Не требуется
система	III.	Удовлетворительное	Не требуется
наклонные	III.	Удовлетворительное	Не требуется
ролетки	III.	Удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	III.	Отсутствует	Не требуется
Проселая часть дворов Асфальт - брусчатка		Элементы благоустройства	
Газоны и территории без покрытий	КВ. М	Удовлетворительное	Не требуется
компенсаторные цепочки	НОГ. М	Удовлетворительное	Не требуется
		Удовлетворительное	Не требуется

Выводы:

Дом готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 г.

Члены комиссии:

Бухгалтер

Меркулов В.А.

Мастер

Зеникова Н.А.

Электромонтер

Вахтов А.В.

Слесарь-сантехник

Серги Р.В.

Собственник квартиры

Собственник квартира №

Акт составлен на трех листах