

**СЕЗОННОГО ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА МКД
(ОСЕННЕГО ОСМОТРА)**

12 сентября 2022 г.

Адрес: Свердловская обл. г. Абзес, ул. Лесная, 58
(по иной адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:
представителей управляющей организации ООО УК «Абзес»

Техник
представителей обслуживающей организации ООО «Орбита-2004»:
Инженер Медведев В.А.

Мастер Земкова Н.А.
Электромонтер Вахлов А.В.

Слесарь-сантехник Серги Р.В.
представителей собственников дома:
Собственник квартиры №
Собственник квартиры №

протекла осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию – 1956

Срок службы здания

Материал стены – Шлакоблокный, оптукатуренный

Вид и тип фундамента – Ленточный, бутовый камень

Вид и тип кровли – Скальная, шиферная, вентилируемая

Число этажей – 3

Количество подъездов – 2

Количество квартир – 8

Количество лифтов – нет

Общая площадь дома – 402,80 кв.м

Наличие подвала – нет

Наличие мансарды – нет

Наличие чердачка (стеклянного чердака) – 219,0 кв.м

2. Результаты осмотра

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Мероприятия (вид ремонта)	
				4	5
Кровля					
кровельное покрытие	кв.м		удовлетворительное		Не требуется
скосы	пог.м		удовлетворительное		Не требуется
лестница	пог.м		удовлетворительное		Не требуется
защитные ограждения	пог.м		удовлетворительное		Не требуется
Крыша					
строительная система	пог.м		удовлетворительное		Не требуется
мауэрлат	пог.м		удовлетворительное		Не требуется
наклон на чердак	пм.		удовлетворительное		Не требуется
чердачные проходы	кв.м		удовлетворительное		Не требуется
ступеньки лестниц	кв.м		удовлетворительное		Не требуется
вентиляционных каналов	пм.		удовлетворительное		Не требуется
дымоходов от печей					
наружный водосток	пог.м		удовлетворительное		Не требуется
водоотводные трубы и					
отводы от здания	пог.м		удовлетворительное		Не требуется

Покосы	КВ М	Фундаменты	
Ограждения	КВ М	Уловительное	Не требуется
Примки	НП	Уловительное	Не требуется
крылья	НП.	Уловительное	Не требуется
Парусные	КВ М	Стены	Не требуется
Вн.грешение	КВ М	Уловительное	Не требуется
архитектурная отделка	КВ М.	Уловительное	Не требуется
фасада		Фасад	
Ниши балконов и	НП.	Уловительное	Не требуется
юбаки		Уловительное	Не требуется
отражение балконов и	НОМ	Уловительное	Не требуется
юбаки		Уловительное	Не требуется
Ноубзные козырьки	НП	Уловительное	Не требуется
пожарные лестницы	НОМ	Уловительное	Не требуется
шернистые заполнения	НП	Пресмы	Не требуется
оконные заполнения	НП	Уловительное	Не требуется
таблички (адресные,		Уловительное	Не требуется
вывесочные, классы		Уловительное	Не требуется
(первоэффективности)	НП	Уловительное	Не требуется
Перекрытия		Внутренние конструкции и оборудование	
Межэтажные	КВ М.	Уловительное	Не требуется
переклады	КВ М.	Уловительное	Не требуется
Лестничные ступени,	КВ М.	Уловительное	Не требуется
площадки		Уловительное	Не требуется
Лестничные перила	НОМ	Уловительное	Не требуется
Ламбуриные двери	НП	Уловительное	Не требуется
Остекление в местах	КВ М.	Уловительное	Не требуется
общего пользования		Уловительное	Не требуется
Напольные ящики	НП	Уловительное	Не требуется
Информационные щиты	НП	Уловительное	Не требуется
отопительные	НП.	Центральное отопление	
приборы мест общего		Уловительное	Не требуется
пользования		Уловительное	Не требуется
горизонтальные	НОМ	Уловительное	Не требуется
трубопроводы		Уловительное	Не требуется
вертикальные	НОМ	Уловительное	Не требуется
трубопроводы		Уловительное	Не требуется
мембранные	НП.	Уловительное	Не требуется
прочая запорная	НП.	Уловительное	Не требуется
арматура		Уловительное	Не требуется
тепловые пункты	НП.	Уловительное	Не требуется
теплоизоляция	НОМ	Уловительное	Не требуется
трубопроводов		Уловительное	Не требуется
общепомочные приборы	НП.	Уловительное	Не требуется
меха		отсутствует	
Горячее водоснабжение не предусмотрено проектом		Холодное водоснабжение	
Горизонтальные	НОМ	Уловительное	Не требуется
трубопроводы		Уловительное	Не требуется
вертикальные	НОМ	Уловительное	Не требуется
трубопроводы		Уловительное	Не требуется
мембранные	НП.	Уловительное	Не требуется
прочая запорная	НП.	Уловительное	Не требуется
арматура		Уловительное	Не требуется
общепомочные приборы	НП.	отсутствует	

УЧСТВА

		Канализация (водоотведение)		
горизонтальные трубопроводы	НОГ. М.	удовлетворительное		Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОГ. М.	удовлетворительное		Не требуется
штучная канализация	НОГ. М.	удовлетворительное		Не требуется
внешнее	НЕЕ.	Электрооборудование		
распределительное		удовлетворительное		Не требуется
устройство (ПРЦ ГЦВУ)		удовлетворительное		
пункт распределительный энергии	НЕЕ.	удовлетворительное		Не требуется
светильники	НЕЕ.	удовлетворительное		Не требуется
выключатели	НЕЕ.	удовлетворительное		Не требуется
розетки	НЕЕ.	удовлетворительное		Не требуется
оцинковомые приборы	НЕЕ.	удовлетворительное		Не требуется
зуммер		отсутствует		
Простая часть звонков	КВ М	Элементы блоку устройства		
Асфальт, брускатка	КВ М	удовлетворительное		Не требуется
Балконы и террасы без покрытия	КВ М	удовлетворительное		Не требуется
Комплектные панели	НОГ. М.	удовлетворительное		Не требуется
		удовлетворительное		Не требуется

Выводы:

Дом готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 г.

Члены комиссии:

Техник

Инженер

Мельников В.А.

Мастер

Борисова Н.А.

Электромонтер

Бахлов А.В.

Стесарь-сантехник

Сергиев Р.В.

Собственик квартиры №

Собственик квартиры №

Акт составлен на трех листах