

**СЕЗОННОГО ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД  
(ОСЕННЕГО ОСМОТРА)**

12 сентября 2022 г.

Адрес: Свердловская обл, г. Абзес, ул. Лесная, 68  
(по плану адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:  
представителей управляющей организации ООО УК «Абзес»  
Техник

представителей обслуживающей организации ООО «Орбита-2004»:

Инженер Медведев В.А.

Мастер Зенкова И.А.

Электромонтер Вахтанг А.В.

Слесарь-сантехник Серги Р.В.

представителей собственников дома;

Собственник квартиры №

Собственник квартиры №

произведена осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установлено следующее:

**1. Технические характеристики многоквартирного дома**

Год ввода дома в эксплуатацию – 1955

Срок службы здания

Материал стен – Шлакоблокный, оптукатуренный

Вид и тип фундамента – Ленточный, бутовый камень

Вид и тип кровли – Скатная, шиферная, вентилируемая

Число этажей – 2

Количество подъездов – 2

Количество квартир – 8

Количество лифтов – нет

Общая площадь дома – 403,20 кв.м

Наличие постели – нет

Наличие мансарды – нет

Наличие чердака (технического чердака) – 228,0 кв.м

**2. Результаты осмотра**

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Мероприятия (вид ремонта)	
				4	5
<b>Кровля</b>					
кровельное покрытие	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
скосы	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется
жесткость	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется
защитные ограждения	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется
<b>Крыша</b>					
строительная система	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется
мазутный	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется
выходы на чердак	шт.		удовлетворительное		Не требуется
герметичные прорези	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
ступенчатые окна	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
устройства защиты					
вентиляционных каналов	шт.		удовлетворительное		Не требуется
и вымохолов от осадков					
издуряющий водосток	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется
водосточное колено и	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется
отводы от здания					

<b>Фундаменты</b>			
ПОКОЛБ ОГРОМСТВА ПРИЯМИКИ КРЫШИ	КВ.М. КВ.М. ШИ.	Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное	Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется
Наружные Внутренние	КВ.М. КВ.М.	Стены Удовлетворительное Удовлетворительное	Не требуется Не требуется
архитектурная отделка фасада	КВ.М.	Фасад Удовлетворительное	Не требуется
Планы балконов и лоджий	ШИ.	Удовлетворительное	Не требуется
Ограничение балконов и лоджий	НОВ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
Подиумные козырьки пожарные лестницы	ШИ. НОВ.М.	Удовлетворительное Удовлетворительное	Не требуется Не требуется
Верхние заполнения оконные заполнения таблички (адресные, псевдонимы, классы персональной эффективности)	ШИ.	Промежуточные Удовлетворительное Удовлетворительное	Не требуется Не требуется
Перекрытия	ШИ.	Удовлетворительное	Не требуется
Мелкие лестничные переходные	КВ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
Лестничные ступени, платформы	КВ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
Лестничные перила	НОВ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
Гамбургские двери	ШИ.	Удовлетворительное	Не требуется
Отделение в местах общего пользования	КВ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
Пороговые линии	ШИ.	Удовлетворительное	Не требуется
Информационные доски	ШИ.	Удовлетворительное	Не требуется
отопительные приборы места общего пользования	ШИ.	Удовлетворительное	Не требуется
Горизонтальные трубопроводы	НОВ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОВ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
запилки	ШИ.	Удовлетворительное	Не требуется
прочие запорная арматура	ШИ.	Удовлетворительное	Не требуется
газовые пункты	ШИ.	Удовлетворительное	Не требуется
газоопорные трубопроводы	НОВ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
общегородовые приборы	ШИ.	Удовлетворительное	Не требуется
штетка	ШИ.	отсутствует	
<b>Горячее водоснабжение не предусмотрено проектом</b>			
<b>Холодное водоснабжение</b>			
горизонтальные трубопроводы	НОВ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОВ.М.	Удовлетворительное	Не требуется
запилки	ШИ.	Удовлетворительное	Не требуется
прочие запорная арматура	ШИ.	Удовлетворительное	Не требуется
общегородовые приборы	ШИ.	отсутствует	

Чистка		Канализация (водоотведение)	
горизонтальные	ПОЛ. М.	удовлетворительное	Не требуется
трубыопоры	ПОЛ. М.	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные	ПОЛ. М.	удовлетворительное	Не требуется
трубыопоры	ПОЛ. М.	удовлетворительное	Не требуется
ливневая канализация	ПОЛ. М.	удовлетворительное Электрооборудование	Не требуется
входное	НЕЕ	удовлетворительное	Не требуется
распределительное		удовлетворительное	Не требуется
устройство		удовлетворительное	Не требуется
(ПРИСПВУ)			
шнур распределительный	НЕЕ,	удовлетворительное	Не требуется
стаканы		удовлетворительное	Не требуется
светильники	НЕЕ	удовлетворительное	Не требуется
выключатели	НЕЕ	удовлетворительное	Не требуется
розетки	НЕЕ	удовлетворительное	Не требуется
общегромовые приборы	НЕЕ	отсутствует	Не требуется
учета			
Проезжая часть улоров	КВМ	Элементы благоустройства	Не требуется
Асфальт, брусчатка	КВМ	удовлетворительное	Не требуется
Газонные территории без покрытия	КВМ	удовлетворительное	Не требуется
Контейнерные площадки	ПОЛ. М.	удовлетворительное	Не требуется

## Выводы:

Дом готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

## Члены комиссии:

Техник

Инженер

Мельников В.А.

Мастер

Белова Н.А.

Электромонтер

Вахлов А.В.

Слесарь-сантехник

Серги Р.В.

Собственик квартира №

Собственик квартира №

Акт составлен на трех листах