

АКТ № 42 от " 16 " августа 2022 г.
сезонного(весеннего/осеннего) осмотра общего
имущества МКД

Адресул.МИРА 1

Комиссия в составе:

Представитель управляющей организации ООО УК "Асбест"

Техник Артемьева В.В.

Представитель ООО "Жильё"

Инженер Тищенко Т.В.

мастер Воробьёв К.М

провела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженер

1. Технические характеристики многоквартирного дома:

Год ввода дома в эксплуатацию:			1974
Срок службы здания:			61
Материал стен:			кирпич
Вид и тип фундамента:			ленточный, каменный
Вид и тип кровли:			плоская, рулонная
Число этажей:			9
Количество подъездов:			2
Количество квартир:			106
Количество лифтов:			есть
Общая площадь дома:			4517,3
Наличие подвала:			есть
Наличие чердака или технического этажа:			есть
Наличие цокольного этажа:			
Общий износ многоквартирного дома	%		
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества			

2. Результаты осмотра:

№ п/п	Элементы	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	осенний осмотр	
			Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем необходимых ремонтных работ
1	2	3	4	5

Кровля и крыша

1	Кровельное покрытие	рулон. мат	удовлетворительно	не требуется
	Гидроизоляция парапета	рулон. Материал	удовлетворительно	не требуется
	свесы			
	желоба			
	защитное ограждение	кирпич	удовлетворительно	не требуется
	стропильная система			
	мауэрлат			
	выходы на кровлю	2шт	удовлетворительно	не требуется
	чердачные продухи		удовлетворительно	не требуется
	слуховые окна (кол-во)	2выхода на кровлю	удовлетворительно	не требуется
	устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков	оцинков. Сталь	удовлетворительно	не требуется

	наружный водосток		
	водоотводящие лотки и отводы от здания	удовлетворительно	не требуется
Наружные конструкции и оборудование			
2	цоколь	бетон	удовлетворительно
	отмостка	асфальт	удовлетворительно
	приямки		не требуется
	крыльца	бетон	удовлетворительно
	наружные стены	кирпич	удовлетворительно
	фасад	кирпич	удовлетворительно
	архитектурная отделка	кирпич	удовлетворительно
	плиты балконов и лоджий	бетон	удовлетворительно
	ограждение балконов и лоджий	кирпич	удовлетворительно
	подъездные козырьки	бетон	удовлетворительно
	межпанельные швы		
	пожарные лестницы		
	дверные заполнения	металл.	удовлетворительно
	окна на лестничных площадках	дерево	удовлетворительно
	подвальные окна	металл	удовлетворительно
	таблички (адресные и подъездные)		удовлетворительно
Внутренние конструкции и оборудование			
3	перекрытия межэтажные	бетон	удовлетворительно
	перекрытия подвальные	бетон	удовлетворительно
	перекрытия чердачные	бетон	удовлетворительно
	стены в подъездах	штукатурка, окраска	имеются трещины, вздутия штукатурного и окрасочного слоя на стенах требуется косметический ремонт в л/кл
	балки перекрытий	бетон	удовлетворительно
	лестничные ступени	бетон	удовлетворительно не требуется
	лестничные перила	металл/дерево	удовлетворительно не требуется
	тамбурные двери	дерево	удовлетворительно не требуется
	ствол мусоропровода		удовлетворительно не требуется
	загрузочные клапаны мусоропроводов		удовлетворительно не требуется
	внутренний водосток		удовлетворительно не требуется
	почтовые ящики		удовлетворительно не требуется
Центральное отопление			
4	отопительные приборы мест общего пользования	металл	удовлетворительно не требуется
	горизонтальные трубопроводы	металл	удовлетворительно не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл	удовлетворительно не требуется
	задвижки	металл	удовлетворительно не требуется
	прочая запорная арматура	металл	удовлетворительно вентиль 30шт
	система отопления		удовлетворительно не требуется

	теплоизоляция трубопроводов	энергофлекс	удовлетворительно	не требуется
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	не требуется
Холодное водоснабжение				
5	горизонтальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется
	задвижки	металл	удовлетворительно	не требуется
	прочая запорная арматура	металл	удовлетворительно	не требуется
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	не требуется
Система водоотведения (канализация)				
6	горизонтальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно, требуется замена	замена ПВХ 5м
Электрооборудование				
7	вводнораспределительное устройство (ГРШ/ГЩВУ), кол-во	2шт.	удовлетворительно	требуются регламентные работы
	щит распределительный этажный, кп-во	34 шт.	удовлетворительно	требуются регламентные работы
	светильники	45 шт	удовлетворительно	не требуется
	выключатели	39 шт.	удовлетворительно	не требуется
	общедомовые приборы учета			
Элементы благоустройства				
8	Проезжая часть дворов, проходы к подъездам (тротуары)		удовлетворительно	не требуется
	Асфальт, брусчатка		удовлетворительно	не требуется
	Газоны и территории без покрытия		удовлетворительно	не требуется
	Контейнерные площадки		удовлетворительно	не требуется
Выводы:				
дом готов к эксплуатации в зимний период с 2022-2023г.				

Члены комиссии:

Техник

Артемьева В.В.

должность

подпись

Инженер

Геннадий

ФИО

Тищенко Т.В.

должность

подпись

мастер

М

ФИО

Воробьев К.М.

должность

подпись