

**АКТ № 50 от " 16 " августа 2022 г.
сезонного(весеннего/осеннего) осмотра общего
имущества МКД**

Адрес ул.МИРА 9

Комиссия в составе:

Представитель управляющей организации ООО УК "Асбест"

Техник Черепанова К.М..

Представитель ООО "Жильё"

Инженер Тищенко Т.В.

мастер Воробьёв К.М

провела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженер

1. Технические характеристики многоквартирного дома:

Год ввода дома в эксплуатацию:			1973
Срок службы здания:			61
Материал стен:			кирпич
Вид и тип фундамента:			ленточный, каменный
Вид и тип кровли:			плоская, рулонная
Число этажей:			9
Количество подъездов:			2
Количество квартир:			107
Количество лифтов:			есть
Общая площадь дома:			4551,2
Наличие подвала:			есть
Наличие чердака или технического этажа:			есть
Наличие цокольного этажа:			
Общий износ многоквартирного дома	%		
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества			

2. Результаты осмотра:

№ п/п	Элементы	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	осенний осмотр	
			Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем необходимых ремонтных работ
1	2	3	4	5
Кровля и крыша				
1	Кровельное покрытие	рулон. мат	удовлетворительно	не требуется
	Гидроизоляция парапета свесы	рулон. Материал	удовлетворительно	не требуется
	желоба			
	защитное ограждение	кирпич	удовлетворительно	не требуется
	стропильная система			
	маузерлат			
	выходы на кровлю	2шт.	удовлетворительно	не требуется
	чердачные продухи		удовлетворительно	не требуется
	слуховые окна (кол-во)			
	устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков	оцинков. Сталь	удовлетворительно	не требуется

	наружный водосток		
	водоотводящие лотки и отводы от здания	удовлетворительно	не требуется
Наружные конструкции и оборудование			
2	цоколь	бетон	удовлетворительно
	отмостка	асфальт	удовлетворительно
	приямки	кирпич	частичное разрушение кладки
	крыльца	бетон	удовлетворительно
	наружные стены	кирпич	удовлетворительно
	фасад	кирпич	удовлетворительно
	архитектурная отделка	кирпич	удовлетворительно
	плиты балконов и лоджий	бетон	удовлетворительно
	ограждение балконов и лоджий	кирпич	удовлетворительно
	подъездные козырьки	бетон	удовлетворительно
	межпанельные швы		
	пожарные лестницы		
	дверные заполнения	металл.	удовлетворительно
	окна на лестничных площадках	дерево	удовлетворительно
	подвальные окна	металл.	удовлетворительно
	таблички (адресные и подъездные)		удовлетворительно
Внутренние конструкции и оборудование			
3	перекрытия межэтажные	бетон	удовлетворительно
	перекрытия подвальные	бетон	удовлетворительно
	перекрытия чердачные	бетон	удовлетворительно
	стены в подъездах	штукатурка, окраска	удовлетворительно
	балки перекрытий	бетон	удовлетворительно
	лестничные ступени	бетон	удовлетворительно
	лестничные перила	металл/дерево	удовлетворительно
	тамбурные двери	дерево	удовлетворительно
	ствол мусоропровода		удовлетворительно
	загрузочные клапаны мусоропроводов		удовлетворительно
	внутренний водосток		удовлетворительно
	почтовые ящики		удовлетворительно
Центральное отопление			
4	отопительные приборы мест общего пользования	металл	удовлетворительно
	горизонтальные трубопроводы	металл	удовлетворительно
	вертикальные трубопроводы	металл	удовлетворительно, частичная замена
	задвижки	металл	удовлетворительно
	прочая запорная арматура	металл	удовлетворительно, частичная замена
	система отопления		удовлетворительно
	теплоизоляция трубопроводов	энергофлекс	удовлетворительно, частичная замена
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно
	Холодное водоснабжение		

5	горизонтальные трубопроводы	п/пропилен	удовлетворительно	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется
	задвижки	металл	удовлетворительно	не требуется
	прочая запорная арматура	металл	удовлетворительно	не требуется
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	не требуется

Система водоотведения (канализация)

6	горизонтальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется

Электрооборудование

7	вводнораспределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ), кол-во	2 шт.	удовлетворительно	требуются регламентные работы
	щит распределительный этажный, кл-во	36 шт.	удовлетворительно	требуются регламентные работы
	светильники	56 шт	удовлетворительно	не требуется
	выключатели	40 шт.	удовлетворительно	не требуется
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	не требуется

Элементы благоустройства

8	Проезжая часть дворов, проходы к подъездам (тротуары)		удовлетворительно	не требуется
	Асфальт, брусчатка		удовлетворительно	не требуется
	Газоны и территории без покрытия		удовлетворительно	не требуется
	Контейнерные площадки		удовлетворительно	не требуется

Выводы:

дом готов к эксплуатации в зимний период с 2022-2023г.

Члены комиссии:

Техник	<i>Черепанова К.М.</i>	Черепанова К.М.
должность	подпись	ФИО
Инженер	<i>Тищенко Т.В.</i>	Тищенко Т.В.
должность	подпись	ФИО
мастер	<i>Воробьев К.М.</i>	Воробьев К.М.
должность	подпись	ФИО