

**СЕЗОННОГО ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД  
(Осеннеого осмотра)**

12 сентября 2022 г.

Адрес: Свердловская обл. г. Абзес, ул. Пархоменко, 15/1  
(юридический адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:  
представителей управляющей организации ООО УК «Абзес»  
Техник Галяудинова С.Б.  
представителей обслуживающей организации ООО «Орбита-2004»:  
Инженер Медведев В.А.  
Мастер Зенкова И.А.  
Электромонтер Ковтун В.В.  
Слесарь-сантехник Черников М.М.  
представителей собственников дома:  
Собственник квартиры №  
Собственник квартиры №

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

#### **1. Технические характеристики многоквартирного дома**

Год ввода дома в эксплуатацию – 1988

Срок службы здания

Материал стен – Стеновые панели

Вид и тип фундамента – Ленточный, бетонные блоки

Вид и тип кровли – Плоская, мягкая, рулонная, невентилируемая

Число этажей – 5

Количество подъездов – 4

Количество квартир – 59

Количество лифтов – нет

Общая площадь дома – 3421,30 кв.м

На первом подвале – 680,30 кв.м

На первом мансарде – нет

Наличие чердака (технического чердака) – нет

#### **2. Результаты осмотра**

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Мероприятия (вид ремонта)	
				1	2
<b>Кровля</b>					
кровельное покрытие	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
защитные ограждения	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется
<b>Крыши</b>					
выходы на кровлю	шт.		удовлетворительное		Не требуется
пролуки	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
устройства защиты					
вентиляционных каналов	шт.		удовлетворительное		Не требуется
и дымоходов от осадков					
внутренний водосток	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется
водоотводящие трубы и	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется
отводы от здания					
<b>Фундаменты</b>					
поколь	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
отмостка	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
приямки	шт.		удовлетворительное		Не требуется
крыница	шт.		удовлетворительное		Не требуется

		<b>Стены</b>		
Наружные Внутренние	КВ.М КВ.М	удовлетворительное удовлетворительное <b>Фасад</b>		Не требуется Не требуется
архитектурная отделка фасада	КВ.М.	удовлетворительное		Не требуется
плиты балконов и лоджий	ППЛ.	удовлетворительное		Не требуется
ограждение балконов и лоджий	ПОГ.М.	удовлетворительное		Не требуется
подъездные козырьки	ППЛ.	удовлетворительное		Не требуется
пожарные лестницы	ПОГ.М.	удовлетворительное		Не требуется
		<b>Проемы</b>		
леверные заполнения	ППЛ.	удовлетворительное		Не требуется
оконные заполнения	ППЛ.	удовлетворительное		Не требуется
таблички (адресные номерные, классы нергoeffективности)	ППЛ.	удовлетворительное		Не требуется
<b>Внутренние конструкции и оборудование</b>				
<b>Перекрытия</b>				
междуэтажные	КВ.М.	удовлетворительное		Не требуется
перегородочные	КВ.М.	удовлетворительное		Не требуется
Лестничные ступени, площадки	КВ.М.	удовлетворительное		Не требуется
Лестничные перила	ПОГ.М.	удовлетворительное		Не требуется
Тамбурные двери	ППЛ.	удовлетворительное		Не требуется
Остекление в местах общего пользования	КВ.М.	удовлетворительное		Не требуется
Почтовые ящики	ППЛ.	удовлетворительное		Не требуется
Информационные доски	ППЛ.	удовлетворительное		Не требуется
<b>Центральное отопление</b>				
отопительные приборы мест общего использования	ППЛ.	удовлетворительное		Не требуется
горизонтальные трубопроводы	ПОГ.М.	удовлетворительное		Не требуется
вертикальные трубопроводы	ПОГ.М.	удовлетворительное		Не требуется
запилки	ППЛ.	удовлетворительное		Не требуется
прочая запорная арматура	ППЛ.	удовлетворительное		Не требуется
тепловые пункты	ППЛ.	удовлетворительное		Не требуется
теплоизоляция	ПОГ.М.	удовлетворительное		Не требуется
трубопроводов				
общедомовые приборы учета	ППЛ.	отсутствует		
<b>Горячее водоснабжение</b>				
горизонтальные трубопроводы	ПОГ.М.	удовлетворительное		Не требуется
вертикальные трубопроводы	ПОГ.М.	удовлетворительное		Не требуется
запилки	ППЛ.	удовлетворительное		Не требуется
прочая запорная арматура	ППЛ.	удовлетворительное		Не требуется
общедомовые приборы учета	ППЛ.	удовлетворительное		Не требуется
<b>Холодное водоснабжение</b>				
горизонтальные трубопроводы	ПОГ.М.	удовлетворительное		Не требуется
вертикальные трубопроводы	ПОГ.М.	удовлетворительное		Не требуется

занавески	шт.	удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	шт.	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	шт.	удовлетворительное	Не требуется
<b>Канализация (водоотведение)</b>			
горизонтальные трубоопроводы	пог. м.	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубоопроводы	пог. м.	удовлетворительное	Не требуется
ливневая канализация	пог. м.	удовлетворительное	Не требуется
<b>Электрооборудование</b>			
выводное распределительное устройство (ПРИ ГЦВУ)	шт.	удовлетворительное	Не требуется
шии распределительный щиток	шт.	удовлетворительное	Не требуется
светильники	шт.	удовлетворительное	Не требуется
выключатели	шт.	удовлетворительное	Не требуется
розетки	шт.	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	шт.	удовлетворительное	Не требуется
<b>Элементы благоустройства</b>			
Проезжая часть дворов	кв.м.	удовлетворительное	Не требуется
Асфальт, брусчатка	кв.м.	удовлетворительное	Не требуется
Газоны и территории без покрытия	кв.м.	удовлетворительное	Не требуется
Контейнерные площадки	пог. м.	удовлетворительное	Не требуется

**Выводы:**

Дом готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 г.

**Члены комиссии:**

Техник Гайдулинова С.Б.

Инженер Медведев В.А.

Мастер Золкова Н.А.

Электромонтер Ковчун В.В.

Слесарь-сантехник Черников М.М.

Собственик квартиры №

Собственик квартиры №

Акт составлен на трех листах