

**СЕЗОННОГО ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД
(ОСЕННЕГО ОСМОТРА)**

12 СЕНТЯБРЯ 2022 г.

Адрес: Свердловская обл., г. Абзес, ул. Пархоменко, 17
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:
представителей управляющей организации ООО УК «Абзес»
Техник Галяутдинова С.Б.
представителей обслуживающей организации ООО «Орбита-2004»
Инженер Медведев В.А.
Мастер Зенкова Н.А.
Электромонтер Ковтун В.В.
Слесарь-сантехник Яковлев В.В.
представителей собственников дома:
Собственник квартиры №
Собственник квартиры №

произведен осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установлено следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию – 1987

Срок службы здания

Материал стен – Стеновые панели

Вид и тип фундамента – Ленточный, Бетонные блоки

Вид и тип кровли – Плоская, мягкая, рулонная, невентилируемая

Число этажей – 9

Количество подъездов – 4

Количество квартир – 147

Количество лифтов – 4

Общая площадь дома – 7842,20 кв.м

Наличие подвала – 944,10 кв.м

Наличие мансарды – нет

Наличие чердака (технического чердака) – нет

2. Результаты осмотра

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Мероприятия (вид ремонта)
Кровля				
кровельное покрытие	кв.м.		увязывательное	Не требуется
защитные ограждения	пог.м.		увязывательное	Не требуется
Крыша				
выходы на кровлю	шт.		увязывательное	Не требуется
протухи	кв.м.		увязывательное	Не требуется
устройства защиты				
вентиляционных каналов	шт.		увязывательное	Не требуется
и дымоходов от осадков				
внутренний водосток	пог.м.		увязывательное	Не требуется
водоотводящие трубы и	пог.м.		увязывательное	Не требуется
отводы от здания				
Фундаменты				
поколь	кв.м.		увязывательное	Не требуется
отмостка	кв.м.		увязывательное	Не требуется
приямки	шт.		увязывательное	Не требуется
крыльца	шт.		увязывательное	Не требуется
Стены				

Наружные Внутренние	КВ, М КВ, М	уловительное уловительное Фасад	Не требуется Не требуется
архитектурная отделка фасада	КВ, М.	уловительное	Не требуется
плинты балконов и юлький	ШТ,	уловительное	Не требуется
ограждение балконов и юлький	НОЕ, М.	уловительное	Не требуется
подъездные козырьки	ШТ,	уловительное	Не требуется
пожарные лестницы	НОЕ, М.	уловительное Проемы	Не требуется
шерниевые заполнения	ШТ,	уловительное	Не требуется
оконные заполнения	ШТ,	уловительное	Не требуется
таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	ШТ,	уловительное	Не требуется
Внутренние конструкции и оборудование			
Перекрытия			
междуэтажные	КВ, М.	уловительное	Не требуется
переключные	КВ, М.	уловительное	Не требуется
Лестничные ступени, площадки	КВ, М.	уловительное	Не требуется
Лестничные перила	НОЕ, М.	уловительное	Не требуется
Гамбургские двери	ШТ,	уловительное	Не требуется
Остекление в местах общего пользования	КВ, М.	уловительное	Не требуется
Почтовые ящики	ШТ,	уловительное	Не требуется
Информационные доски	ШТ,	уловительное	Не требуется
Центральное отопление			
отопительные приборы мест общего использования	ШТ	уловительное	Не требуется
горизонтальные трубопроводы	НОЕ, М.	уловительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОЕ, М.	уловительное	Не требуется
занавески	ШТ,	уловительное	Не требуется
прочая запорная арматура	ШТ,	уловительное	Не требуется
тепловые пункты	ШТ,	уловительное	Не требуется
теплоизоляция	НОЕ, М.	уловительное	Не требуется
трубопроводов	ШТ,	уловительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	ШТ,	уловительное	Не требуется
Горячее водоснабжение			
горизонтальные трубопроводы	НОЕ, М.	уловительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОЕ, М.	уловительное	Не требуется
занавески	ШТ,	уловительное	Не требуется
прочая запорная арматура	ШТ,	уловительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	ШТ,	уловительное	Не требуется
Холодное водоснабжение			
горизонтальные трубопроводы	НОЕ, М.	уловительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОЕ, М.	уловительное	Не требуется
занавески	ШТ,	уловительное	Не требуется

прочая запорная арматура	НЕТ	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	НЕТ	удовлетворительное	Не требуется
Канализация (водоотведение)			
горизонтальные трубопроводы	ПОЛ. М.	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	ПОЛ. М.	удовлетворительное	Не требуется
ниневая канализация	ПОЛ. М.	удовлетворительное	Не требуется
Декстроборудование			
вводное	НЕТ	удовлетворительное	Не требуется
распределительное устройство (РРЦ ГНЦУ)		удовлетворительное	Не требуется
шии распределительный стакан	НЕТ	удовлетворительное	Не требуется
светильники	НЕТ	удовлетворительное	Не требуется
выключатели	НЕТ	удовлетворительное	Не требуется
розетки	НЕТ	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	НЕТ	удовлетворительное	Не требуется
Элементы благоустройства			
Проезжая часть дворов Асфальт, брускатка	КВ.М	удовлетворительное	Не требуется
КВ.М	удовлетворительное	Не требуется	
Газоны и территории без покрытия	КВ.М	удовлетворительное	Не требуется
Контейнерные площадки	ПОЛ.М.	удовлетворительное	Не требуется

Выводы:

Дом готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 г.

Члены комиссии:

Техник Галеудинова С.Б.

Инженер Медведев В.А.

Мастер Зайкова И.А.

Электромонтер Ковтун В.В.

Слесарь-сантехник Яковлев В.В.

Собственик квартиры №

Собственик квартиры №

Акт составлен на трех листах