

**СЕЗОННОГО ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД
(ОСЕННЕГО ОСМОТРА)**

12 сентября 2022 г.

Адрес: Свердловская обл, г. Абзес, ул. Пархоменко, 8
(юридический адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:
представителей управляющей организации ООО УК «Абзес»
Техник Гавриулинова С.Б.
представителей обслуживающей организации ООО «Орбита-2004»:
Инженер Медведев В.А.
Мастер Зенкова И.А.
Электромонтер Вахлов А.В.
Стесарь-сантехник Яковлев В.В.
представителей собствеников дома:
Собственик квартиры №
Собственик квартиры №

произведена осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установлено следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию – 1989

Срок службы здания

Материал стен – Кирпичный, облицованный плиткой

Вид и тип фундамента – Ленточный, бетонные блоки

Вид и тип кровли – Плоская, мягкая, рулонная, невентилируемая

Число этажей – 9

Количество подъездов – 1

Количество квартир – 69

Количество лифтов – 1

Общая площадь дома – 3218,80 кв.м

Площадь подвала – 290,80 кв.м

Площадь мансарды – нет

Площадь чердака (технического чердака) – нет

2. Результаты осмотра

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Мероприятия (вид ремонта)	
				1	2
Кровля					
кровельное покрытие	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
защитные ограждения	шт. м.		удовлетворительное		Не требуется
Крыша					
выходы на кровлю	шт.		удовлетворительное		Не требуется
продухи	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
устройства дренажа					
вентиляционных каналов	шт.		удовлетворительное		Не требуется
и вымоловков от осадков					
внутренний водосток	шт. м.		удовлетворительное		Не требуется
водоотводящие лотки и					
отводы от здания	шт. м.		удовлетворительное		Не требуется
Фундаменты					
покрытие	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
огранка	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
приямки	шт.		удовлетворительное		Не требуется

крыши	III	уловительное Стены	Не требуется
Наружные Внутренние	КВ.М КВ.М	уловительное уловительное Фасад	Не требуется Не требуется
архитектурная отделка фасада	КВ.М	уловительное	Не требуется
панели балконов и лоджий	III.	уловительное	Не требуется
отделение балконов и лоджий	НОЕ.М	уловительное	Не требуется
потолочные козырьки	III.	уловительное	Не требуется
пожарные лестницы	НОЕ.М	уловительное Проемы	Не требуется Не требуется
вертикальные заполнения оконные заполнения	III. III.	уловительное уловительное	Не требуется Не требуется
таблички (адресные, номерные, классы нергoeffективности)	III.	уловительное	Не требуется
Внутренне конструкции и оборудование			
Перекрытия			
между этажами	КВ.М.	уловительное	Не требуется
чердачные	КВ.М.	уловительное	Не требуется
лестничные ступени, площадки	КВ.М.	уловительное	Не требуется
лестничные перила	НОЕ.М	уловительное	Не требуется
Тамбурные двери	III.	уловительное	Не требуется
Остекление в местах общего пользования	КВ.М.	уловительное	Не требуется
Пороговые элинги	III.	уловительное	Не требуется
Информационные доски	III.	уловительное	Не требуется
Центральное отопление			
отопительные приборы мест общего использования	III.	уловительное	Не требуется
горизонтальные трубопроводы	НОЕ.М	уловительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОЕ.М	уловительное	Не требуется
запилки	III.	уловительное	Не требуется
прочая запорная арматура	III.	уловительное	Не требуется
тепловые пункты	III.	уловительное	Не требуется
теплообменники	НОЕ.М	уловительное	Не требуется
трубопроводов			
общедомовые приборы учета	III.	уловительное	Не требуется
Горячее водоснабжение			
горизонтальные трубопроводы	НОЕ.М	уловительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОЕ.М	уловительное	Не требуется
запилки	III.	уловительное	Не требуется
прочая запорная арматура	III.	уловительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	III.	уловительное	Не требуется
Холодное водоснабжение			
горизонтальные трубопроводы	НОЕ.М	уловительное	Не требуется
вертикальные	НОЕ.М	уловительное	Не требуется

трубыопровоны запорные	шт.	удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	шт.	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	шт.	удовлетворительное	Не требуется
Канализация (водоотведение)			
горизонтальные трубопровоны	пог. м.	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопровоны	пог. м.	удовлетворительное	Не требуется
ливневая канализация	пог. м.	удовлетворительное	Не требуется
Электрооборудование			
шт.ное распределительное устройство (РРЦ ГНЦВ)	шт.	удовлетворительное	Не требуется
шт. распределительный шкафный	шт.	удовлетворительное	Не требуется
светильники	шт.	удовлетворительное	Не требуется
выключатели	шт.	удовлетворительное	Не требуется
розетки	шт.	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	шт.	удовлетворительное	Не требуется
Элементы благоустройства			
Продажная часть дворов Асфальт, брусчатка	кв.м.	удовлетворительное	Не требуется
Газоны и территории без покрытия	кв.м.	удовлетворительное	Не требуется
Коллекционные площадки	пог. м.	удовлетворительное	Не требуется

Выводы:

Дом готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 г.

Члены комиссии:

Техник Гаврилинова С.Б.

Инженер Мельцев В.А.

Мастер Зикова И.А.

Электромонтер Вахлов А.В.

Слесарь-сантехник Яковлев В.В.

Собственник квартиры №

Собственник квартиры №

Акт составлен на трех листах