

**СЕЗОННО О ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБИЕГО ИМУЩЕСТВА МКД
(ОСЕННЕГО ОСМОТРА)**

12 сентября 2022 г.

Адрес: Свердловская обл, г. Абзес, ул. Строителей, 22
(помещение в кирпичном многоквартирном доме)

Комиссия в составе:
представителей управляющей организации ООО УК «Абзес»
Техник
представителей обследующей организаций ООО «Орбита-2004»:
Инженер Мешевцев В.А.
Мастер Зенкова Н.А.
Электромонтер Вахлов А.В.
Слесарь-сантехник Черников М.М.
представителей собственников дома:
Собственники квартиры №
Собственник квартиры №

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию – 1992

Срок службы здания

Материал стен Кирпичный

Вид и тип фундамента Ленточный, Бетонные блоки

Вид и тип кровли Плоская, мягкая, рулонная, невентилируемая

Число этажей – 5

Количество подъездов – 4

Количество квартир – 61

Количество лифтов – нет

Общая площадь дома – 2762,0 кв.м

Наличие подвала – 591,80 кв.м

Наличие мансарды – нет

Наличие чердака (технического чердака) – нет

2. Результаты осмотра

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Мероприятия (вид ремонта)					
1	2	3	4	5	Кровля				
кровельное покрытие	кв.м.		удовлетворительное		Крыши				
защитные ограждения	пог.м.		удовлетворительное		Входы на кровлю				
проходы	кв.м.		удовлетворительное		Протухи				
устройства защиты					Устройства защиты				
вентиляционных каналов	пог.м.		удовлетворительное		Вентиляционные каналы и дымоходы от осадков				
и дымоходов от осадков					внутренний водосток				
внутренний водосток	пог.м.		удовлетворительное		Водоотводящие трубы и отводы от здания				
водоотводящие трубы и					Фундаменты				
отводы от здания					Покрытия				
					Отмостка				
					Приямки				
					Крыша				

		Стены		
		КВ.М	КВ.М	уловительное уловительное Фасад
Наружные				Не требуется
Внутренние				Не требуется
архитектурная отделка фасада	КВ.М.			уловительное
плиты балконов и лоджий	ПЛ.			уловительное
отражение балконов и лоджий	ПОЛ.М.			уловительное
пог.м. зеркальные козырьки пожарные лестницы	ПЛ.М.			уловительное
		Проемы		
ширинные заполнения	ПЛ.			уловительное
оконные заполнения	ПЛ.			уловительное
таблички (лестничные, пог.м. зеркальные, классы энергoeffективности)	ПЛ.			уловительное
Внутренние конструкции и оборудование				
Перекрытия				
межэтажные	КВ.М.			уловительное
чердачные	КВ.М.			уловительное
Лестничные ступени, площадки	КВ.М.			уловительное
Лестничные перила	ПОЛ.М.			уловительное
Гамбургские двери	ПЛ.			уловительное
Остекление в местах общего пользования	КВ.М.			уловительное
Портовые ящики	ПЛ.			уловительное
Информационные доски	ПЛ.			уловительное
		Центральное отопление		
отопительные приборы места общего использования	ПЛ.			уловительное
горизонтальные трубопроводы	ПОЛ.М.			уловительное
вертикальные трубопроводы	ПОЛ.М.			уловительное
занавески	ПЛ.			уловительное
прочая запорная арматура	ПЛ.			уловительное
тепловые пункты	ПЛ.			уловительное
теплоизоляция трубопроводов	ПОЛ.М.			уловительное
общетомовые приборы учета	ПЛ.			уловительное
		Горячее водоснабжение		
горизонтальные трубопроводы	ПОЛ.М.			уловительное
вертикальные трубопроводы	ПОЛ.М.			уловительное
занавески	ПЛ.			уловительное
прочая запорная арматура	ПЛ.			уловительное
общетомовые приборы учета	ПЛ.			уловительное
		Холодное водоснабжение		
горизонтальные трубопроводы	ПОЛ.М.			уловительное
вертикальные трубопроводы	ПОЛ.М.			уловительное

кальки	шт.	удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	шт.	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	шт.	удовлетворительное	Не требуется
Канализация (водоотведение)			
горизонтальные трубопроводы	ПОГ. М	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	ПОГ. М	удовлетворительное	Не требуется
ливневая канализация	ПОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Электрооборудование			
вводное распределительное устройство (ГРЦ ГНВУ)	шт.	удовлетворительное	Не требуется
штат распределительный стакан	шт.	удовлетворительное	Не требуется
светильники	шт.	удовлетворительное	Не требуется
выключатели	шт.	удовлетворительное	Не требуется
розетки	шт.	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	шт.	удовлетворительное	Не требуется
Элементы благоустройства			
Проезжая часть из бетона	КВ.М	удовлетворительное	Не требуется
Асфальт, брусчатка	КВ.М	удовлетворительное	Не требуется
Газоны и территории без покрытия	КВ.М	удовлетворительное	Не требуется
Контейнерные площадки	ПОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется

Выводы:

Дом готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 г.

Члены комиссии:

Техник

Медведев В.А./

Мастер

Зеникова Н.А./

Электромонтер

Вахлов А.В.

Слесарь-сантехник

Черников М.М.

Собственик квартиры №

Собственик квартиры №

Акт составлен на трех листах