

**СЕЗОННОГО ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД
(ОСЕННЕГО ОСМОТРА)**

12 сентября 2022 г.

Адрес: Свердловская обл, г. Абест, ул. Строителей, 43
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:
представителей управляющей организации ООО УК «Абест»
Техник

представителей обслуживающей организации ООО «Орбита-2004»:

Инженер Медведев В.А.

Мастер Зенкова И.А.

Электромонтер Вахлов А.В.

Слесарь-сантехник Серги Р.В.

представителей собственников дома:

Собственик квартиры №

Собственик квартиры №

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию – 1955

Срок службы здания

Материал стен – Шлакоблоки, оштукатуренный

Вид и тип фундамента – Ленточный, бетонные блоки

Вид и тип кровли – Скатная, чердачная, вентилируемая

Число этажей – 2

Количество подъездов – 2

Количество квартир – 8

Количество лифтов – нет

Общая площадь дома – 404,0 кв.м

Наличие подвала – нет

Наличие мансарды – нет

Наличие чердака (технического чердака) – 248,50 кв.м

2. Результаты осмотра

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Мероприятия (вид ремонта)	
				1	2
Кровля					
кровельное покрытие	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
скаты	НОУ.м.		удовлетворительное		Не требуется
желюба	НОУ.м.		удовлетворительное		Не требуется
заплатные отложения	НОУ.м.		удовлетворительное		Не требуется
Крыша					
сторонняя система	НОУ.м.		удовлетворительное		Не требуется
мауэрлат	НОУ.м.		удовлетворительное		Не требуется
выходы на чердак	шт.		удовлетворительное		Не требуется
чердачные проходы	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
слуховые окна	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
устройства защиты					
вентиляционных каналов	шт.		удовлетворительное		Не требуется
и дымоходов от осадков					
наружный водосток	НОУ.м.		удовлетворительное		Не требуется
водостоевые лотки и					
отводы от здания	НОУ.м.		удовлетворительное		Не требуется

Фундаменты

Поколь	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
отмостка	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
приямки	НП.Л.	удовлетворительное	Не требуется
крыльца	НП.Л.	удовлетворительное	Не требуется
Стены			
Наружные	КВ.М	удовлетворительное	Не требуется
Внутренние	КВ.М	удовлетворительное	Не требуется
Фасад			
архитектурная отделка фасада	КВ.М	удовлетворительное	Не требуется
пинты балконов и лоджий	НП.Л.	удовлетворительное	Не требуется
ограждение балконов и лоджий	НОЕ.М.	удовлетворительное	Не требуется
подъездные козырьки	НП.Л.	удовлетворительное	Не требуется
пожарные лестницы	НОЕ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Промы			
шерниры заполнения	НП.Л.	удовлетворительное	Не требуется
оконные заполнения	НП.Л.	удовлетворительное	Не требуется
защелки (аэродинамические, пожарные, классы энергоэффективности)	НП.Л.	удовлетворительное	Не требуется

Внутренние конструкции и оборудование

Перекрытия			
междуэтажные	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
чердачные	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Лестничные ступени, площадки	КВ.М	удовлетворительное	Не требуется
Лестничные перила	НОЕ.М	удовлетворительное	Не требуется
Гамбургские двери	НП.Л.	удовлетворительное	Не требуется
Остекление в местах общего пользования	КВ.М	удовлетворительное	Не требуется
Почтовые ящики	НП.Л.	удовлетворительное	Не требуется
Информационные доски	НП.Л.	удовлетворительное	Не требуется

Центральное отопление

отопительные приборы мест общего пользования	НП.Л.	удовлетворительное	Не требуется
горизонтальные трубопроводы	НОЕ.М	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОЕ.М	удовлетворительное	Не требуется
затяжки	НП.Л.	удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	НП.Л.	удовлетворительное	Не требуется
тепловые пункты	НП.Л.	удовлетворительное	Не требуется
теплоизоляция трубопроводов	НОЕ.М	удовлетворительное	Не требуется
общесистемовые приборы учета	НП.Л.	отсутствует	

Горячее водоснабжение не предусмотрено проектом**Холодное водоснабжение**

горизонтальные трубопроводы	НОЕ.М	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОЕ.М	удовлетворительное	Не требуется
затяжки	НП.Л.	удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	НП.Л.	удовлетворительное	Не требуется
общесистемовые приборы	НП.Л.	удовлетворительное	Не требуется


учета		Канализация (водоотведение)		
горизонтальные трубопроводы	ПОЛ. М.	удовлетворительное		Не требуется
вертикальные трубопроводы	ПОЛ. М.	удовлетворительное		Не требуется
		Электрооборудование		
вводное	III.	удовлетворительное		Не требуется
распределительное устройство (ПРЦ ГНДВУ)	III.	удовлетворительное		Не требуется
шнит распределительный стаканый	III.	удовлетворительное		Не требуется
светильники	III.	удовлетворительное		Не требуется
выключатели	III.	удовлетворительное		Не требуется
розетки	III.	удовлетворительное		Не требуется
общедомовые приборы учета	III.	отсутствует		
		Элементы благоустройства		
Проезжая часть дворов	КВ.М.	удовлетворительное		Не требуется
Асфальт-бурунчакка	КВ.М.	удовлетворительное		Не требуется
Газоны и территории без покрытия	КВ.М.	удовлетворительное		Не требуется
Конгрннерные площадки	ПОЛ.М.	удовлетворительное		Не требуется

Выводы:

Дом готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 г.

Члены комиссии:

Техник

Инженер  Маталиев В. А.Мастер  Зелькова Н. А.Электромонтер  Вахлов А. В.Слесарь-сантехник  Серги Р. В.

Собственик квартиры №

Собственик квартиры №

Акт составлен на трех листах