

**СЕЗОННОГО ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД
(ОСЕННЕГО ОСМОТРА)**

12 сентября 2022 г.

Адрес: Свердловская обл. г. Абест, ул. Строителей, 47
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:
представителей управляющей организации ООО УК «Абест»
Техник
представителей обслуживающей организации ООО «Орбита-2004»:

Инженер Медведев В.А.

Мастер Зенкова И.А.

Электромонтер Вахдов А.В.

Слесарь-сантехник Серги Р.В.

представителей собственников дома:

Собственник квартиры №

Собственник квартиры №

произведена осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию – 1955

Срок службы здания

Материал стен – Шлакоблоки, оштукатуренный

Вид и тип фундамента – Ленточный, Бетонные блоки

Вид и тип кровли – Скатная, шиферная, вентилируемая

Число этажей – 2

Количество подъездов – 2

Количество квартир – 8

Количество лифтов – нет

Общая площадь дома – 400,8 кв.м

Наличие подвалов – нет

Наличие мансарды – нет

На приподнятом чердаке (технического чердака) – 248,20 кв.м

2. Результаты осмотра

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Мероприятия (вид ремонта)	
				1	2
Кровля					
кровельное покрытие	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
свесы	пог. м.		удовлетворительное		Не требуется
желоба	пог. м.		удовлетворительное		Не требуется
защитные отражатели	пог. м.		удовлетворительное		Не требуется
Крыша					
сторонильная система	пог. м.		удовлетворительное		Не требуется
мауэрлат	пог. м.		удовлетворительное		Не требуется
выходы на чердак	шт.		удовлетворительное		Не требуется
чердачные проходы	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
слуховые окна	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
устройства защиты					
вентиляционных каналов	шт.		удовлетворительное		Не требуется
и дымоходов от печей					
наружный водосток	пог. м.		удовлетворительное		Не требуется
водоотводящие трубы и					
отводы от здания					Не требуется

Фундаменты			
Покрытия	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
отмостки	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
приямки	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
крыльца	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
Стены			
Наружные	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Внутренние	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Фасад			
архитектурная отделка фасада	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
плиты балконов и подоконников	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
ограждение балконов и подоконников	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
победы здания козырьки	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
пожарные лестницы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Промежуточные конструкции и оборудование			
Внешние заполнения	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
оконные заполнения	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
табличный (адресные, информационные, классы энергоэффективности)	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
Внутренние конструкции и оборудование			
Перекрытия	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
междуэтажные перегородки	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Лестничные ступени, площадки	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Лестничные перила	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Бамбуковые лвери	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
Остекление в местах общего пользования	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Почтовые ящики	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
Информационные доски	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
Центральное отопление			
отопительные приборы мест общего пользования	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
горизонтальные трубопроводы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
запоры	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
тепловые пункты	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
теплонаполнение трубопроводов	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	ШТ.	отсутствует	
Горячее водоснабжение не предусмотрено проектом			
Холодное водоснабжение			
горизонтальные трубопроводы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
запоры	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется

учета			Канализация (водоотведение)	
горизонтальные трубопроводы	НОЕ, м		удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОЕ, м		удовлетворительное	Не требуется
			Электрооборудование	
вводное распределительное устройство (РРЦ ГПВУ)	НЕС.		удовлетворительное	Не требуется
шнит распределительный пакет	НЕС.		удовлетворительное	Не требуется
светильники	НЕС.		удовлетворительное	Не требуется
выключатели	НЕС.		удовлетворительное	Не требуется
розетки	НЕС.		удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	НЕС.		отсутствует	
			Элементы благоустройства	
Проезжая часть дворов Асфальт, брускатка	КВ М		удовлетворительное	Не требуется
Газоны и территории без покрытия	КВ М		удовлетворительное	Не требуется
Контейнерные площадки	НОЕ, м		удовлетворительное	Не требуется

Выводы:

Дом готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 г.

Члены комиссии:

Техник

Инженер  Можков В.А.Мастер  Зайкова Н.А.Электромонтер  Вахов А.В.Слесарь-сантехник  Серги П.В.

Собственик квартиры №

Собственик квартиры №

Акт составлен на трех листах