

**СЕЗОННОГО ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА МКД
(ОСЕННЕГО ОСМОТРА)**

12 сентября 2021.

Адрес: Свердловская обл, г. Абзес, ул. Строителей, 53
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:
представителей управляющей организации ООО УК «Абзес»

Техник
представителей обслуживающей организации ООО «Орбита-2004»:
Инженер Медведев В.А.

Мастер Зенкова И.А.

Электромонтер Вахлов А.В.

Слесарь-сантехник Серги Р.В.

представителей собственников дома:

Собственник квартиры №

Собственник квартиры №

произведен осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установлено следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию – 1956

Срок службы здания

Материал стен – Шлакоблокный, оштукатуренный

Вид и тип фундамента – Ленточный, бетонные блоки

Вид и тип кровли – Скатная, шиферная, вентилируемая

Число этажей – 2

Количество подъездов – 2

Количество квартир – 8

Количество лифтов – нет

Общая площадь дома – 398,20 кв.м.

Наличие подвалов – нет

Наличие мансарды – нет

Наличие чердака (технического чердака) – 249,30 кв.м.

2. Результаты осмотра

Элементы 1	Ед. изм. 2	Кол-во 3	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) 4	Мероприятия (вид ремонта) 5
			Кровля	
кровельное покрытие	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
своды	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
желоба	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
защитные отражатели	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
Крыша				
строительная система	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
мауэрлат	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
выходы на чердак	шт.		удовлетворительное	Не требуется
чердачные проходы	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
стуховые окна	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
устройства защиты				
вентиляционных каналов	шт.		удовлетворительное	Не требуется
и дымоходов от печей				
наружный водосток	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
водоотводящие лотки и				
отводы от здания	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется

Фундаменты			
Поколбь	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
отмостка	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
приямки	НП.М.	удовлетворительное	Не требуется
крыльца	НП.М.	удовлетворительное	Не требуется
Стены			
Наружные	КВ.М	удовлетворительное	Не требуется
Внутренние	КВ.М	удовлетворительное	Не требуется
Фасад			
архитектурная отделка фасада	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
панели балконов и лоджий	НП.М.	удовлетворительное	Не требуется
ограждение балконов и лоджий	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
подъездные козырьки	НП.М.	удовлетворительное	Не требуется
пожарные лестницы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Промежуточные этажи			
перегородки	НП.М.	удовлетворительное	Не требуется
стеклянные перегородки	НП.М.	удовлетворительное	Не требуется
таблички (адресные, почтовые, классы энергоэффективности)	НП.М.	удовлетворительное	Не требуется
Внутренние конструкции и оборудование			
Перекрытия			
между этажами	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
чердачные	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Лестничные ступени, площадки	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Лестничные перила	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Ламбургские перила	НП.М.	удовлетворительное	Не требуется
Остекление в местах общего пользования	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Почтовые ящики	НП.М.	удовлетворительное	Не требуется
Информационные доски	НП.М.	удовлетворительное	Не требуется
Центральное отопление			
отопительные приборы мест общего пользования	НП.М.	удовлетворительное	Не требуется
горизонтальные трубопроводы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
занавески	НП.М.	удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	НП.М.	удовлетворительное	Не требуется
тепловые пункты	НП.М.	удовлетворительное	Не требуется
теплоизоляция трубопроводов	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	НП.М.	отсутствует	
Горячее водоснабжение не предусмотрено проектом			
Холодное водоснабжение			
горизонтальные трубопроводы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
занавески	НП.М.	удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	НП.М.	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы	НП.М.	удовлетворительное	Не требуется

учета			
горизонтальные трубопроводы	ПОГ. М.	Канализация (водоотведение)	
вертикальные трубопроводы	ПОГ. М.	удовлетворительное	Не требуется
		удовлетворительное	Не требуется
вводное распределительное устройство (ГРНЦ ГЦВУ)	ШТ.	Электрооборудование	
шнит распределительный стальной	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
светильники	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
выключатели	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
розетки	ШТ.	удовлетворительное	Не требуется
общеслужебные приборы учета	ШТ.	отсутствует	Не требуется
		Элементы благоустройства	
Проезжая часть дворов Асфальт, брускатка	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Газона и территории без покрытия	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Контейнерные площадки	ПОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется

Выводы:

Дом готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 г.

Члены комиссии:

Техник

Инженер

Мельников В.А./

Мастер

Зинкова Н.А./

Электромонтер

Вахлов А.В./

Слесарь-сантехник

Серги Р.В./

Собственик квартиры №

Собственик квартиры №

Акт составлен на трех листах