

**СЕЗОННОГО ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД  
(ОСЕННЕГО ОСМОТРА)**

12 сентября 2022 г.

Адрес: Свердловская обл, г. Абзес, ул. Строителей, 63  
(по иной адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:  
представителей управляющей организации ООО УК «Абзес»  
Техник

представителей обслуживающей организации ООО «Орбита-2004»:

Инженер Медведев В.А.

Мастер Зенкова И.А.

Электромонтер Вахлов А.В.

Слесарь-сантехник Серги Р.В.

представителей собственников дома:

Собственник квартиры №

Собственник квартиры №

произведена осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

#### **1. Технические характеристики многоквартирного дома**

Год ввода дома в эксплуатацию – 1994

Срок службы здания

Материал стен – Шлакоблокочный, оштукатуренный

Вид и тип фундамента – Ленточный, Бутовый камень

Вид и тип кровли – Скатная, шиферная, вентилируемая

Число этажей – 2

Количество подъездов – 2

Количество квартир – 8

Количество лифтов – нет

Общая площадь дома – 395,50 кв.м

На первые подвалы – нет

На первые мансарды – нет

На первые чердаки (технического чердака) – 217,50 кв.м

#### **2. Результаты осмотра**

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Мероприятия (вид ремонта)	
				4	5
<b>Кровля</b>					
кровельное покрытие	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
свесы	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется
жгуты	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется
защитные отражения	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется
<b>Крыша</b>					
строительная система	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется
мауэрлат	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется
выходы на чердак	шт.		удовлетворительное		Не требуется
чердачные пролуки	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
слуховые окна	кв.м.		удовлетворительное		Не требуется
устройства запилы					
вентиляционных каналов	шт.		удовлетворительное		Не требуется
и дымоходов от печек					
наружный водосток	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется
водоотводящие лотки и					
отводы от здания	пог.м.		удовлетворительное		Не требуется

**Фундаменты**

ПОКОЛЬ	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
ОТМОСТКА	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
ПРИЯМКИ	ШТ.С.	удовлетворительное	Не требуется
крыльца	ШТ.С.	удовлетворительное	Не требуется
		<b>Стены</b>	
Наружные	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Внутренние	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
		<b>Фасад</b>	
архитектурная отделка фасада	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
панели балконов и лоджий	ШТ.С.	удовлетворительное	Не требуется
ограждение балконов и лоджий	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
погребальные козырьки	ШТ.С.	удовлетворительное	Не требуется
пожарные лестницы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
		<b>Промы</b>	
шернирные заполнения	ШТ.С.	удовлетворительное	Не требуется
оконные заполнения	ШТ.С.	удовлетворительное	Не требуется
таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	ШТ.С.	удовлетворительное	Не требуется

**Внутренние конструкции и оборудование**

Перекрытия			
между этажами	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
чердачные	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Лестничные ступени, плюшки	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Лестничные перила	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Тамбурные двери	ШТ.С.	удовлетворительное	Не требуется
Остекление в местах общего пользования	КВ.М.	удовлетворительное	Не требуется
Почтовые ящики	ШТ.С.	удовлетворительное	Не требуется
Информационные таблички	ШТ.С.	удовлетворительное	Не требуется
		<b>Центральное отопление</b>	
отопительные приборы мест общего пользования	ШТ.С.	удовлетворительное	Не требуется
горизонтальные трубопроводы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
запилки	ШТ.С.	удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	ШТ.С.	удовлетворительное	Не требуется
тепловые пункты	ШТ.С.	удовлетворительное	Не требуется
теплоизоляция трубопроводов	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	ШТ.С.	отсутствует	

**Горячее водоснабжение не предусмотрено проектом****Холодное водоснабжение**

горизонтальные трубопроводы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОГ.М.	удовлетворительное	Не требуется
запилки	ШТ.С.	удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	ШТ.С.	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы	ШТ.С.	отсутствует	

учета		Канализация (водоотведение)	
горизонтальные трубопроводы	НОЕ, м	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	НОЕ, м	удовлетворительное	Не требуется
		<b>Электрооборудование</b>	
вывесное распределительное устройство (ПРЦ ГПЗУ)	ШТС,	удовлетворительное	Не требуется
шин распределительный стаканый	ШТС,	удовлетворительное	Не требуется
светильники	ШТС,	удовлетворительное	Не требуется
выключатели	ШТС,	удовлетворительное	Не требуется
розетки	ШТС,	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	ШТС,	отсутствует	
		<b>Элементы благоустройства</b>	
Проезжая часть дворов Асфальт, брусчатка	КВ, м	удовлетворительное	Не требуется
	КВ, м	удовлетворительное	Не требуется
Газоны и территории без покрытия	КВ, м	удовлетворительное	Не требуется
Контейнерные площадки	НОЕ, м.	удовлетворительное	Не требуется

**Выводы:**

Дом готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 г.

**Члены комиссии:**

Техник

Мельников В.А.

Инженер

Мастер

Электромонтер

Слесарь-сантехник

Собственик квартиры №

Собственик квартиры №

Акт составлен на трех листах