

АКТ № 8 от " 21 " августа 2023 г.
 сезонного(весеннего/осеннего) осмотра общего
 имущества МКД

Адрес Ладыженского 16

Комиссия в составе:

Представитель управляющей организации ООО УК "Асбест"
 техник Черепанова К.М.

Представитель ООО "Жильё"
 Инженер Тищенко Т.В.
 мастер Воробьёв К.М

прозвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерных сетей

1. Технические характеристики многоквартирного дома:

| | | |
|---|----|---------------------|
| Год ввода дома в эксплуатацию: | | 1967 |
| Срок службы здания: | | 61 |
| Материал стен: | | кирпич |
| Вид и тип фундамента: | | ленточный, бетонный |
| Вид и тип кровли: | | шиферная |
| Число этажей: | | 5 |
| Количество подъездов: | | 4 |
| Количество квартир: | | 74 |
| Количество лифтов: | | нет |
| Общая площадь дома: | | 3063,8 |
| Наличие подвала: | | есть |
| Наличие чердака или технического этажа: | | есть |
| Наличие цокольного этажа: | | нет |
| Общий износ многоквартирного дома | %, | |
| Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | | |

2. Результаты осмотра:

| № п/п | Элементы | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | осенний осмотр | |
|-----------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| | | | Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) | Объем необходимых ремонтных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кровля и крыша | | | | |
| 1 | Кровельное покрытие | шиферная | удовлетворительно | не требуется |
| | Гидроизоляция парапета | | | |
| | свесы | сталь оцинкованная | удовлетворительно | не требуется |
| | желоба | оцинк. Сталь | удовлетворительно | не требуется |
| | защитное ограждение | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | стропильная система | дерево | удовлетворительно | не требуется |
| | мауэрлат | дерево | удовлетворительно | не требуется |
| | выходы на чердак | 2 шт. | удовлетворительно | не требуется |
| | чердачные продухи | | удовлетворительно | не требуется |
| | слуховые окна (кол-во) | дерево, 3шт | удовлетворительно | не требуется |
| | устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | оцинков. Сталь | удовлетворительно | не требуется |

| | | | | |
|--|--|----------------------|---|----------------------------|
| | наружный водосток | 10шт. оцинк.сталь | удовлетворительно | не требуется |
| | водоотводящие лотки и отводы от здания | | удовлетворительно | не требуется |
| Наружные конструкции и оборудование | | | | |
| 2 | цоколь | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| | отмостка | асфальт | удовлетворительно, частично разрушена поверхность | требуется частичный ремонт |
| | приямки | кирпич | удовлетворительно | не требуется |
| | крыльца | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| | наружные стены | кирпич | удовлетворительно | не требуется |
| | фасад | оштукатурен, окраска | удовлетворительно | не требуется |
| | архитектурная отделка | штукатурка, окраска | удовлетворительно | не требуется |
| | плиты балконов и лоджий | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| | ограждение балконов и лоджий | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | подъездные козырьки | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| | межпанельные швы | | | |
| | пожарные лестницы | | | |
| | дверные заполнения | дерево, метал. | удовлетворительно | не требуется |
| | окна на лестничных площадках | пластик | удовлетворительно | не требуется |
| | подвальные окна | 14шт. металл | удовлетворительно | не требуется |
| | таблички (адресные и подъездные) | | удовлетворительно | не требуется |
| Внутренние конструкции и оборудование | | | | |
| 3 | перекрытия межэтажные | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| | перекрытия подвальные | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| | перекрытия чердачные | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| | стены в подъездах | штукатурка, окраска | удовлетворительно | не требуется |
| | балки перекрытий | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| | лестничные ступени | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| | лестничные перила | металл/дерево | удовлетворительно | не требуется |
| | тамбурные двери | дерево | удовлетворительно | не требуется |
| | ствол мусоропровода | | | |
| | загрузочные клапаны мусоропроводов | | | |
| | внутренний водосток | | | |
| | почтовые ящики | | удовлетворительно | |
| Центральное отопление | | | | |
| 4 | отопительные приборы мест общего пользования | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | горизонтальные трубопроводы | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | вертикальные трубопроводы | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | задвижки | металл | удовлетворительно | не требуется |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| прочая запорная арматура | металл | удовлетворительно | не требуется |
| система отопления | | удовлетворительно | не требуется |
| теплоизоляция трубопроводов | энергофлекс | удовлетворительно | не требуется |
| общедомовые приборы учета | 1 шт. | удовлетворительно | не требуется |

Холодное водоснабжение

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------|-------------------|--------------|
| 5 | горизонтальные трубопроводы | п\пропилен | удовлетворительно | не требуется |
| | вертикальные трубопроводы | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | задвижки | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | прочая запорная арматура | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | общедомовые приборы учета | 1 шт. | удовлетворительно | не требуется |

Система водоотведения (канализация)

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 6 | горизонтальные трубопроводы | металл, пластик | удовлетворительно | не требуется |
| | вертикальные трубопроводы | металл, пластик | удовлетворительно | не требуется |

Электрооборудование

| | | | | |
|---|---|-------|------------------------------------|--|
| 7 | вводнораспределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ), кол-во | 1 шт. | удовлетворительно | требуются регламентные работы |
| | щит распределительный этажный, кл-во | 74шт. | удовлетворительно | требуются регламентные работы |
| | светильники | 24 шт | 1п- не работает наружное освещение | требуется замена светильника наружного освещения |
| | выключатели | 8 шт. | удовлетворительно | не требуется |

Элементы благоустройства

| | | | | |
|---|---|--|-------------------|--------------|
| 8 | Проезжая часть дворов, проходы к подъездам (тротуары) | | удовлетворительно | не требуется |
| | Асфальт, брусчатка | | удовлетворительно | не требуется |
| | Газоны и территории без покрытия | | удовлетворительно | не требуется |
| | Контейнерные площадки | | удовлетворительно | не требуется |

Выводы:

дом готов к эксплуатации в зимний период с 2023-2024г.

Члены комиссии:

Техник

Черепанова К.М..

должность

ФИО

Инженер

Тищенко Т.В.

должность

ФИО

мастер

Воробьёв К.М.

должность

ФИО

подпись