

**СЕЗОННОГО ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД  
(ОСЕННЕГО ОСМОТРА)**

13 сентября 2023 г.

Адрес: Свердловская обл, г. Асбест, ул. Лесная, 54  
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:  
представителей управляющей организации ООО УК «Асбест»  
Техник

представителей обслуживающей организации ООО «Орбита-2004»  
Инженер Медведев В.А.

Мастер Зенкова И.А.

Электромонтер Ковтун В.В.

Слесарь-сантехник Серги Р.В.

представителей собственников дома:

Собственник квартиры №

Собственник квартиры №

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

**1. Технические характеристики многоквартирного дома**

Год ввода дома в эксплуатацию 1955

Срок службы здания

Материал стен Шлакоблочный, оштукатуренный

Вид и тип фундамента Ленточный, бутовый камень

Вид и тип кровли Скатная, шиферная, вентилируемая

Число этажей 2

Количество подъездов 2

Количество квартир 8

Количество лифтов нет

Общая площадь дома 401,40 кв.м

Наличие подвала нет

Наличие мансарды нет

Наличие чердака (технического чердака) 229,0 кв.м

**2. Результаты осмотра**

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Мероприятия (вид ремонта)
				1 2 3 4 5
<b>Кровля</b>				
кропельное покрытие	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
свесы	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
желоба	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
защитные ограждения	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
<b>Крыша</b>				
строительная система	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
мауэрлат	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
выходы на чердак	шт.		удовлетворительное	Не требуется
чердачные проходы	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
служебные окна	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков	шт.		удовлетворительное	Не требуется
наружный водосток	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется

<b>Фундаменты</b>				
цоколь	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
отмостка	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
приямки	шт.		удовлетворительное	Не требуется
крыльца	шт.		удовлетворительное	Не требуется
<b>Стены</b>				
Наружные	кв.м		удовлетворительное	Не требуется
Внутренние	кв.м		удовлетворительное	Не требуется
<b>Фасад</b>				
архитектурная отделка фасада	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
ограждение балконов и лоджий	шт.		удовлетворительное	Не требуется
ограждение козырьки	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
пожарные лестницы	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
<b>Проемы</b>				
двери (внешние)	шт.		удовлетворительное	Не требуется
окна (внешние)	шт.		удовлетворительное	Не требуется
тафты (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.		удовлетворительное	Не требуется
<b>Внутренние конструкции и оборудование</b>				
<b>Перегородки</b>				
межкомнатные	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
чертежные	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
Лестничные ступени, площадки	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
Лестничные перила	пог.м		удовлетворительное	Не требуется
Тамбуры с двери	шт.		удовлетворительное	Не требуется
Остекление в местах общего пользования	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
Помосты лестницы	шт.		удовлетворительное	Не требуется
Изоляционные доски	шт.		удовлетворительное	Не требуется
<b>Центральное отопление</b>				
Отопительные приборы общего назначения	шт.		удовлетворительное	Не требуется
Горячесмесительные устройства	шт., м		удовлетворительное	Не требуется
Вентильные трубы	шт., м		удовлетворительное	Не требуется
Задвижки	шт.		удовлетворительное	Не требуется
Печная горная арматура	шт.		удовлетворительное	Не требуется
Термометры	шт.		удовлетворительное	Не требуется
Термостаты	шт., м		удовлетворительное	Не требуется
Трубопроводы	шт.		отсутствует	
Обогревательные приборы	шт.		отсутствует	
<b>Горячее водоснабжение не предусмотрено проектом</b>				
<b>Холодное водоснабжение</b>				
Городские водопроводные трубы	шт., м		удовлетворительное	Не требуется
Водопроводные трубы	шт., м		удовлетворительное	Не требуется
Задвижки	шт.		удовлетворительное	Не требуется
Печная горная арматура	шт.		удовлетворительное	Не требуется
Обогревательные приборы	шт.		отсутствует	

Канализация (водоотведение)				
горизонтальные трубы отводы	пог. м		удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубы отводы	пог. м		удовлетворительное	Не требуется
ливневая канализация	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
Электрооборудование				
вводные распределительное устройство (ГРУППУ)	шт.		удовлетворительное	Не требуется
щит распределительный этажный	шт.		удовлетворительное	Не требуется
светодиодки	шт.		удовлетворительное	Не требуется
выключатели	шт.		удовлетворительное	Не требуется
реле	шт.		удовлетворительное	Не требуется
обслуживаемые приборы	шт.		отсутствует	
Элементы благоустройства				
Площадка на части дворов	кв.м		удовлетворительное	Не требуется
Асфальт брусчатка	кв.м		удовлетворительное	Не требуется
Газон на территории без подсыпки	кв.м		удовлетворительное	Не требуется
Коммунальные площадки	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется

Все объекты

Сданы в эксплуатацию и готовы к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 г.

Члены комиссии:

Техник-инженер *М.А.*

Инженер *М.А.*/Медведев В.А./

Мастер *М.А.*/Зенкова И.А./

Электрик-штат *М.А.*/Ковтун В.В./

Слесарь-сантехник *Сергей*/Серги Р.В./

Сообщественный инженер квартиры № *1* / *1* /

Сообщественный инженер квартиры № *1* / *1* /

Акт составлен на трех листах

