

АКТ № 20 от " 15 " апреля 2025 г.
сезонного(весеннего/осеннего) осмотра общего
имущества МКД

Адрес пр.ЛЕНИНА 26

Комиссия в составе:

Представитель управляющей организации ООО УК "Асбест"

Техник Артемьева В.В.

Представитель ООО "Жильё"

инженер ООО « Жильё » Тищенко Т.В.

маст. ООО « Жильё » Воробьев К.М.

прозвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома:

| | |
|---|---------------------|
| Год ввода дома в эксплуатацию: | 1968 |
| Срок службы здания: | 61 |
| Материал стен: | кирпич |
| Вид и тип фундамента: | ленточный, каменный |
| Вид и тип кровли: | шиферная |
| Число этажей: | 5 |
| Количество подъездов: | 4 |
| Количество квартир: | 75 |
| Количество лифтов: | нет |
| Общая площадь дома: | 2981,2 |
| Наличие подвала: | есть |
| Наличие чердака или технического этажа: | есть |
| Наличие цокольного этажа: | нет |
| Общий износ многоквартирного дома | % |
| Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | |

2. Результаты осмотра:

| № п/п | Элементы | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Весенний осмотр | |
|----------------|---------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) | Объем необходимых ремонтных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кровля и крыша | | | | |
| 1 | кровельное покрытие | шифер | удовлетворительно | не требуется |
| | свесы | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | желоба | оцинк. Сталь | удовлетворительно | не требуется |
| | защитное ограждение | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | стропильная система | дерево | удовлетворительно | не требуется |
| | мауэрлат | дерево | удовлетворительно | не требуется |
| | выходы на чердак | 2 шт. | удовлетворительно | не требуется |
| | чердачные продухи | | удовлетворительно | не требуется |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| слуховые окна (кол-во) | дерево, 7шт | удовлетворительно | не требуется |
| устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | оцинков. Сталь, 4шт | удовлетворительно | не требуется |
| наружный водосток | 10шт. оцинк.сталь | удовлетворительно | не требуется |
| водоотводящие потки и отводы от здания | | удовлетворительно | не требуется |

Наружные конструкции и оборудование

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| цоколь | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| отмостка | асфальт | удовлетворительно | не требуется |
| приямки | | | не требуется |
| крыльца | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| наружные стены | кирпич | удовлетворительно | не требуется |
| фасад | оштукатурен, плитка, окраска | отслоение поверхности | оштукатуривание |
| архитектурная отделка | штукатурка, окраска | отслоение краски | окраска |
| плиты балконов и лоджий | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| ограждение балконов и лоджий | металл | удовлетворительно | не требуется |
| подъездные козырьки | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| межпанельные швы | | удовлетворительно | не требуется |
| пожарные лестницы | | удовлетворительно | не требуется |
| дверные заполнения | метал. | удовлетворительно | не требуется |
| окна на лестничных площадках | дерево | удовлетворительно | не требуется |
| подвальные окна | металл | удовлетворительно | не требуется |
| таблички (адресные и подъездные) | | удовлетворительно | не требуется |

Внутренние конструкции и оборудование

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| перекрытия межэтажные | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| перекрытия подвальные | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| перекрытия чердачные | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| стены в подъездах | штукатурка, окраска | удовлетворительно | не требуется |
| балки перекрытий | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| лестничные ступени | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| лестничные перила | металл/дерево | удовлетворительно | не требуется |
| тамбурные двери | дерево | удовлетворительно | не требуется |
| почтовые ящики | | удовлетворительно | не требуется |

Центральное отопление

| | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|----------------------------|
| отопительные приборы мест общего пользования | металл | удовлетворительно | не требуется |
| горизонтальные трубопроводы | металл | удовлетворительно | не требуется |
| вертикальные трубопроводы | металл | удовлетворительно | не требуется |
| задвижки | металл | удовлетворительно | не требуется |
| прочая запорная арматура | металл | удовлетворительно, частичная замена | 2шт |
| система отопления | | удовлетворительно | промывка системы отопления |
| теплоизоляция трубопроводов | энергофлекс | удовлетворительно | не требуется |
| общедомовые приборы учета | 1 шт. | удовлетворительно | не требуется |

Холодное водоснабжение

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 5 | горизонтальные трубопроводы | п/пропилен | удовлетворительно | не требуется |
| | вертикальные трубопроводы | металл, пластик | удовлетворительно | не требуется |
| | задвижки | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | прочая запорная арматура | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | общедомовые приборы учета | 1 шт. | удовлетворительно | не требуется |

Система водоотведения (канализация)

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 6 | горизонтальные трубопроводы | металл, пластик | удовлетворительно | не требуется |
| | вертикальные трубопроводы | металл, пластик | удовлетворительно | не требуется |

Электрооборудование

| | | | | |
|---|---|--------|-------------------------------|-------------------|
| 7 | вводнораспределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ), кол-во | 1 шт. | требуются регламентные работы | 1шт. |
| | щит распределительный этажный, кл-во | 75 шт. | требуются регламентные работы | 75 шт. |
| | светильники | 24 шт | удовлетворительно | не требуется |
| | выключатели | 8 шт. | удовлетворительно | не требуется |
| | общедомовые приборы учета | 1 шт. | удовлетворительно | не требуется |
| | | | благоустройство | |
| 8 | скамейки ,урна | | удовлетворительно | не требуется |
| | подходы к подъездам | | удовлетворительно | не требуется |
| | детское оборудование | | удовлетворительно | требуется окраска |
| | | | | |
| | | | | |

Члены комиссии:

| | | |
|-----------|---------|----------------|
| Техник | | Артемьева В.В. |
| должность | подпись | ФИО |
| Инженер | | Тищенко Т.В. |
| должность | подпись | ФИО |
| мастер | | Воробьев К.М. |
| должность | подпись | ФИО |