

**СЕЗОННОГО ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД
(ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА)**

«17» МАЯ 2023 г.

Адрес: Свердловская обл, г. Асбест, ул. Советская д. 18
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

представителей управляющей организации ООО УК «Асбест»

Техник Белугина С.Н.

представителей обслуживающей организации ООО «Наш Дом»

Инженер Студеникина Е.В.

Мастер Белошейкин А.С.

Слесарь-сантехник Хранов А.Н.

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию 1974
 Срок службы здания _____
 Материал стен Кирпич
 Вид и тип фундамента Ленточный
 Вид и тип кровли Скатная, рулонная
 Число этажей 5
 Количество подъездов 4
 Количество квартир 70
 Количество лифтов нет
 Общая площадь дома 3168,4 кв. м
 Наличие подвала 792,0 кв. м
 Наличие мансарды нет
 Наличие чердака (технического чердака) нет

2. Результаты осмотра

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) | Мероприятия (вид ремонта) |
|---|----------|--------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кровля | | | | |
| кровельное покрытие | кв.м. | 1029,7 | удовлетворительное | Не требуется |
| свесы | пог.м. | | | |
| желоба | пог.м. | | удовлетворительное | Не требуется |
| защитные ограждения (парапет) | пог.м. | | | |
| Крыша | | | | |
| стропильная система | пог.м. | | | |
| мауэрлат | пог.м. | | | |
| выходы на чердак | шт. | 4 | удовлетворительное | Не требуется |
| чердачные продухи | кв.м. | | удовлетворительное | Не требуется |
| слуховые окна | кв.м. | | | |
| устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | шт. | 14 | удовлетворительное | Не требуется |
| наружный водосток | пог.м. | | | |
| водоотводящие лотки и отводы от здания | пог.м. | | удовлетворительное | Не требуется |
| Фундаменты | | | | |
| цоколь | кв.м. | | удовлетворительное | Не требуется |
| отмостка | кв.м. | | Местами просадка, трещины | |

| | | | | |
|---|--------|--------|------------------------|---|
| приямки | шт. | | | |
| крыльца | шт. | 4 | удовлетворительное | Не требуется |
| Стены | | | | |
| Наружные | кв.м | 2156,7 | удовлетворительное | Не требуется |
| Внутренние | кв.м | | удовлетворительное | Не требуется |
| Фасад | | | | |
| архитектурная отделка | кв.м. | 2156,7 | удовлетворительное | Не требуется |
| плиты балконов и лоджий | шт. | 56 | удовлетворительное | Не требуется |
| ограждение балконов и лоджий | пог.м. | | удовлетворительное | Не требуется |
| подъездные козырьки | шт. | 4 | Удовлетворительное | Не требуется |
| пожарные лестницы | пог.м. | | | |
| Проемы | | | | |
| дверные заполнения | шт. | 4 | удовлетворительное | Не требуется |
| оконные заполнения | шт. | 16 | удовлетворительное | Не требуется |
| таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности) | шт. | | удовлетворительное | |
| Внутренние конструкции и оборудование | | | | |
| Перекрытия | | | | |
| междуэтажные | кв.м. | 2569,8 | удовлетворительное | Не требуется |
| чердачные | кв.м. | 926 | удовлетворительное | Не требуется |
| Лестничные ступени, площадки | кв.м. | 159,4 | Удовлетворительное | Не требуется |
| Лестничные перила | пог.м | 92,8 | удовлетворительное | Не требуется |
| Тамбурные двери | шт. | 4 | удовлетворительное | Не требуется |
| Остекление в местах общего пользования | кв.м. | 33 | Удовлетворительное | Стеклопакеты Не требуется |
| Почтовые ящики | шт. | 69 | удовлетворительное | Не требуется |
| Информационные доски | шт. | | | |
| Центральное отопление | | | | |
| отопительные приборы мест общего пользования | шт. | | Нет приборов отопления | Установить вновь приборы отопления в лестничных клетках |
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | | удовлетворительное | Не требуется |
| вертикальные трубопроводы | пог. м | | удовлетворительное | Не требуется |
| задвижки | шт. | | удовлетворительное | Не требуется |
| прочая запорная арматура | шт. | | удовлетворительное | Не требуется |
| тепловые пункты | шт. | 1 | удовлетворительное | Не требуется |
| теплоизоляция трубопроводов | пог. м | | удовлетворительное | Не требуется |
| общедомовые приборы учета | шт. | 1 | удовлетворительное | Не требуется |
| Горячее водоснабжение | | | | |
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | | удовлетворительное | Не требуется |
| вертикальные трубопроводы | пог. м | | удовлетворительное | Не требуется |
| задвижки | шт. | | удовлетворительное | Не требуется |
| прочая запорная арматура | шт. | | удовлетворительное | Не требуется |
| общедомовые приборы учета | шт. | | | |
| Холодное водоснабжение | | | | |
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | | Удовлетворительное | Не требуется |
| вертикальные трубопроводы | пог. м | | удовлетворительное | Не требуется |
| задвижки | шт. | | удовлетворительное | Не требуется |
| прочая запорная арматура | шт. | | удовлетворительное | Не требуется |
| общедомовые приборы учета | шт. | 1 | удовлетворительное | Не требуется |
| Канализация (водоотведение) | | | | |
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | | удовлетворительное | Не требуется |
| вертикальные трубопроводы | пог. м | | удовлетворительное | Не требуется |

| | | | | |
|--|--------|----|---|--------------|
| ливневая канализация | пог.м. | | | |
| Электрооборудование | | | | |
| вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ) | шт. | 1 | удовлетворительное | Не требуется |
| щит распределительный этажный | шт. | 20 | удовлетворительное | Не требуется |
| светильники | шт. | 24 | Удовлетворительное | Не требуется |
| выключатели | шт. | 4 | удовлетворительное | Не требуется |
| розетки | шт. | | | |
| общедомовые приборы учета | шт. | 1 | удовлетворительное | Не требуется |
| Элементы благоустройства | | | | |
| Проезжая часть дворов Проходы к подъездам (тротуары) | кв.м | | Удовлетворительное. п.2 просело асфальтовое покрытие у крыльца | |
| Асфальт, брусчатка | кв.м | | удовлетворительное | Не требуется |
| Газоны и территории без покрытия | кв.м | | удовлетворительное | Не требуется |
| Контейнерные площадки | пог.м. | | удовлетворительное | Не требуется |

Выводы:

1. Восстановить освещение под козырьками входов в подъезды

Члены комиссии:

Техник *Белугина* / Белугина С.Н. /

Инженер *Студеникина* / Студеникина Е.В. /

Мастер *Белошейкин* / Белошейкин А.С. /

Слесарь-сантехник *Хранов* / Хранов А.Н. /

Акт составлен на 2 листах

